



DUVRI

Allegato 1 a 2.04.11HSE 1

PROVE E VERIFICHE a cura del Committente e/o dell' Appaltatore

- Prove di esplosività
- Campionamenti ambientali
- Misurazione % ossigeno
- Prescrizioni Servizio di Prevenzione e Protezione
- Perlustrazione dell'area prima dell'inizio lavori a cura del responsabile tecnico committente
- Comunicazione inizio lavori tramite altoparlanti
- Comunicazione termine lavori tramite altoparlanti
- Avviso utilizzo aria respirabile (rete di distribuzione)
- Monitoraggio sostanze chimiche
- Verifica e controllo delle prescrizioni riportate nel presente documento e negli permesso/i di lavoro a cura del responsabile tecnico committente
- Altro.....

Le attività lavorative potranno essere svolte solo con la presenza continuativa di un Responsabile della ditta esecutrice (individuato sul POS).

Nel caso di lavoro a caldo, oltre al responsabile della Ditta Esecutrice, ci dovrà essere la presenza continuativa del pompiere "AVIO". NON SARA' POSSIBILE PROSEGUIRE I LAVORI A CALDO SE LA PRESENZA CONTINUATIVA DEL POMPIERE NON E' GARANTITA.

N.B.

Con riferimento a quanto già individuato e prescritto ai punti precedenti, prima dell'inizio dei lavori saranno verificate ed eventualmente integrate la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze. A tale scopo verranno organizzate specifiche riunioni di coordinamento e/o verranno utilizzati permessi di lavoro da allegare al presente Documento.

Data: 06/03/2015

Firma Responsabile Tecnico (committente) [Signature] Sig. MAGNANIMI M.

Firma Preposto (committente) [Signature] ING. GUIDI T.

Firma RSPP (committente) [Signature] Ing. FERRI A.

Firma Responsabile [Signature] I.R.D. srl

Firma Datore di Lavoro (committente) [Signature] Ing. SPINOSA S.

R.E.M. S.R.L.
VIA FERRUCCIA
03010 PATRICA (FR)
P.IVA 0224047090