



012-03

DUVRI

*ai sensi dell'art 26 comma 3 del
D. Lgs. 81/08*

STABILIMENTO AVIO DI COLLEFERRO

(RM)

OGGETTO:

Implementazione impastatrice locale 4022

Edizione 1^a - (Luglio 2008)

Documento di N. 11 pagine compreso la presente.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

[Rif.: ai sensi dell' art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81] – **Revisione n. 0**

relativo al seguente:

☐ Contratto/i specifico/i n° del / /

n° del / /

n° del / /

n° del / /

☐ Contratto Quadro n° del / /

Riferimenti:

☒ Ordine di Lavoro n°C106249 del 10/07/2012

Titolo del lavoro da realizzare (se del caso con riferimento all'opera complessiva):

Descrizione del lavoro (con indicazione delle varie attività divise per specialità) :

Sostituzione sistema di comando e controllo e modifiche elettro/meccaniche finalizzate al miglioramento della sicurezza macchina .

Imprese coinvolte e qualifica:

A) Quasar

B)

Planimetrie delle aree coinvolte nei lavori, (con eventuale evidenziazione di livelli di rumore e/o aree ATEX)

Vedere allegati n. n. n.

Cronoprogramma (indicante le attività divise per fasi e/o aree, e le imprese coinvolte nelle varie fasi):

Per l'esecuzione dei lavori occorrono 15 gg lavorativi.

VALUTAZIONE DEI PERICOLI / RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE
(a cura del committente/coordinatore)

Le specifiche indicazioni sulle modalità operative di esecuzione, la valutazione dettagliata dei rischi e la relativa prevenzione dei rischi sono contenute nei Documenti di Valutazione dei Rischi (ed eventualmente POS) delle diverse imprese esecutrici coinvolte, in forma complementare e di dettaglio al presente documento. In questo documento vengono evidenziati i soli rischi da interferenza.

PERICOLI / RISCHI GENERALI

Tipologia del lavoro:

- | | |
|--|---|
| ☐ Spazi confinati | ☐ Scavo |
| ☒ Lavoro a Caldo | ☐ Apertura linee e/o apparecchiature |

☒ Altro SMONTAGGIO - IMPLEMENTAZIONE PRESSO
OFFICINA - RIMONTAGGIO IMPASTATRICE
1 GALLORE LOCALE 4022

Il lavoro comporta e/o vi è presenza di:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ☐ | Inserimento cieche |
| ☐ | Estrazione cieche |
| ☐ | Apertura spazi confinati |
| ☐ | Chiusura spazi confinati |
| ☐ | Uso apparecchiatura AD |
| ☒ | Interruzione lavori del reparto |
| ☐ | Lavoro in spazi confinati |
| ☒ | Lavoro in quota |
| ☐ | Esecuzione radiografie |
| ☒ | Pericolo di incendio e/o di esplosione |
| ☐ | Superfici pericolose |
| ☒ | Lavori su impianti elettrici |
| ☒ | Lavori vicino ad impianti elettrici (es. cavi elettrici sospesi / interrati) |
| ☐ | Agenti chimici / cancerogeni |
| ☐ | Rumore |
| ☐ | Vibrazioni meccaniche |
| ☐ | Agenti biologici |
| ☐ | Movimentazione manuale dei carichi |
| ☐ | |
| ☐ | |

PERICOLI / RISCHI SPECIFICI DEL COMMITTENTE (che potrebbero generare INTERFERENZE e relative misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE)

Indicare *i pericoli da interferenza e le relative misure di Prevenzione e Protezione* ovvero gli estremi dei documenti (da allegare al contratto) ove tali informazioni sono riportate: Rif. Allegato A "GESTIONE DELLA EMERGENZA E RISPOSTA: ESTRATTO PER LE DITTE ESTERNE" + Allegato B "INFORMATIVA DELLA POPOLAZIONE

Non sono previste interferenze con altre ditte in quanto l'ambiente ove previsto l'intervento sarà evacuato dal personale Avio.

1) Dovranno essere scrupolosamente rispettate le normative interne Avio relative al transito in area esplosiva come da formazione "SEVESO" ricevuta.

2) Per l'esecuzione dell'attività l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni riportate nel permesso di lavoro che sarà emesso dal reparto prima dell'inizio dei lavori.

☐ Area "Sorvegliata" per

☐ Area ad "Accesso controllato" per presenza di manufatti esplodenti.

☐ Area con "Rischio di esposizione al rumore"

Sostanze e/o preparati chimici presenti nelle apparecchiature:

☐ Comburenti	☐ Infiammabili	☐ Esplosivi	☐ Tossici	☐ Molto Tossici	☐ Cancerogeni
☐ Corrosivi	☐ Irritanti	☐ Nocivi	☐ Pericolosi per l'ambiente		
☐	☐	☐	☐	☐	

Identificazione delle sostanze e/o preparati chimici particolarmente pericolosi (T ; T+ ; F - F+):

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Attrezzature previste per l'esecuzione dei lavori:

- ☐ Gruppo ossiacetilenico
- ☐ Saldatrici ad arco elettrico e/o a filo continuo
- ☒ Mola smerigliatrice
- ☐ Utensili pneumatici
- ☒ Utensili elettrici
- ☐ Carrello elevatore
- ☐ Sparachiodi
- ☒ Utensili a mano
- ☐ App. con termoresistenze
- ☐ App. elettrici non anti-deflagranti
- ☐ App. radiogene
- ☐ Macchine operatrici
- ☐ Autogru
- ☐ Escavatrice
- ☐
- ☐
- ☐

PERICOLI / RISCHI SPECIFICI DEGLI APPALTATORI A/B/...
(che potrebbero generare INTERFERENZE)

Ogni appaltatore deve *individuare i rischi e i pericoli da interferenza e le relative misure di Prevenzione e Protezione* ovvero gli estremi dei documenti (da allegare al contratto) ove tali informazioni sono riportate:

IL TRANSITO CON I PROPRI AUTOMEZZI DELL'AREA AD ACCESSO

CONTROLLATO (VEDI PUNTO 1 DEL PAR. "PERICOLI/RISCHI SPECIFICI

DEL COMMITTENTE"

MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PRIMA DELL'INIZIO DEL LAVORO
(a cura di committente ed appaltatori)

Dal Committente

- ☐ Intercettare
- ☐ Depressurizzare
- ☐ Vuotare
- ☒ Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
- ☒ Bonificare con acqua in pressione
- ☒ Togliere tensione
- ☐ Doppie valvole e spurgo intercettazione aperto
- ☐ Controllare tenuta flange, valvole nel raggio di m, fino a quota di m
- ☐ Interruzione servizi
- ☒ Assistenza VVF
- ☒ Divieto uso telefoni cellulari
- ☐ Utilizzo di targhette rosse
- ☒ Delimitazione area di lavoro a cura dell'appaltatore su indicazione del committente
- ☒ Fermo attività, bonifica dell'ambienti interessati

Dall'Appaltatore

- ☐ Ciecicare
- ☐ Sezionare con rimozione tratto tubazione
- ☐ Lavare con
- ☐ Ventilare
- ☐ Coprire fognature
- ☒ Predisporre estintori
- ☒ Segnaletica di sicurezza
- ☒ Bagnare con acqua le zone interessate al taglio a caldo e/o alla saldatura
- ☒ Coprire con panno antifiama le parti adiacenti al taglio e/o alla saldatura.
- ☒ Attenersi alle norme di autorizzazione per l'ingresso.

DPI:

- ☐ Maschera antigas con filtro
- ☒ Mascherina per polveri
- ☐ Autorespiratore
- ☐ Tuta in tyvek
- ☐ Tuta antiacido monouso
- ☒ Guanti
- ☒ Occhiali di sicurezza
- ☐ Occhiali di sicurezza a protezione totale (goggles)
- ☐ Visiera
- ☐ Dispositivi di posizionamento
- ☒ Dispositivi anticaduta
- ☒ Elmetto di protezione
- ☒ Scarpe antinfortunistiche.
- ☐

PROVE E VERIFICHE a cura del Committente e/o dell' Appaltatore

- ☐ Prove di esplosività
- ☐ Campionamenti ambientali
- ☐ Misurazione % ossigeno
- ☐ Prescrizioni Servizio di Prevenzione e Protezione
- ☒ Perlustrazione dell'area prima dell'inizio lavori a cura del Responsabile Tecnico.
- ☐ Comunicazione inizio lavori tramite altoparlanti
- ☐ Comunicazione termine lavori tramite altoparlanti
- ☐ Avviso utilizzo aria respirabile (rete di distribuzione)
- ☐ Monitoraggio sostanze chimiche
- ☒ Altro:

SOPRALLOGGHI DA PARTE DEL RSST TECNICO DURANTE
LE ATTIVITA' LAVORATIVE.

**PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI E NECESSARIO DA PARTE DEL
COMMITTENTE LA STESURA DEI PERMESSI DI LAVORO NECESSARI.**

N.B.

Con riferimento a quanto già individuato e prescritto ai punti precedenti, prima dell'inizio dei lavori saranno verificate ed eventualmente integrate la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

A tale scopo verranno organizzate specifiche riunioni di coordinamento e/o verranno utilizzati permessi di lavoro.

Data: 06/07/2011

Firma Responsabile Tecnico Avio

P. Franco

Firma RSPP (committente)

[Firma]

Firma Responsabile (appaltatore A)

Firma Responsabile (appaltatore B)

Firma Dirigente Avio

Ing. A. FERRI

QUASAR-ENGINEERING Srl

Via Armando Fabi, 337 c/o OSIM PLOCC
Quasar 03400 Frosinone

Tel./Fax 0775.292069

P.IVA 02018320602

Firma Responsabile

dot. ssa F. Lillo
Ing. S. Spinosi

Sulla base dei pericoli / rischi specifici identificati e condivisi da tutte le società coinvolte nell'esecuzione dei lavori, si riassumono nelle tabelle seguenti i rischi interferenziali e le misure che verranno adottate per eliminarle e/o ridurle:

PERICOLI INTERFERENZIALI

	ESPOSIZIONE						LESIONE / FERIMENTO								ALTRO			
	Chimico / Polveri	Chimico / Vapori-Gas	Chimico / Acidi-Basi	Rumore	Vibrazioni	Biologico? Radiazioni?	Caduta gravi	Proiezione parti	Contatto taglienti	Scavi	Scioglimento / Caduta	Investimento mezzi meccanici	Elettrocuzione	Incendio	Esplorazione	Astissia		Temperature alte/basse
NOME IMPRESE PRESENTI																		
Sartorius	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.

LEGENDA MISURE DI PREVENZIONE

Dispositivi di Protezione Individuale

- A1. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - Polveri (facciali filtranti, semimaschere, maschere, autorespiratori, dispositivi assistiti)
- A2. Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie - Vapori/Gas (semimaschere, maschere, autorespiratori, dispositivi assistiti)
- A3. Occhiali di protezione / schermo facciale
- A4. Occhiali di protezione idonei per i liquidi (goggles)
- A5. Indumenti di protezione / indumenti isolanti
- A6. Guanti di protezione (specificare nei dettagli)
- A7. Casco di sicurezza
- A8. Dispositivi di Protezione dell'udito (cuffie e/o tappi)
- A9. Dispositivi anticaduta
- A10. Altro da specificare

Dettagli: _____

Dispositivi di Protezione Collettiva

- B1. Sistemi di ventilazione (cappe, aspirazioni localizzate)
- B2. Schermi
- B3. Barriere
- B4. Demarcazione area di pericolo
- B5. Togliere tensione.

Dettagli: _____

Misure organizzative / procedurali

- C1. Segnalazione pericoli (segnaletica / cartellonistica)
- C2. Delimitazione dell'area di lavoro
- C3. Allontanamento personale non coinvolto nel lavoro, dalla zona
- C4. Conduzione mezzi con prudenza, a passo d'uomo nel rispetto delle regole di circolazione
- C5. Monitoraggio atmosfere pericolose
- C6. Predisposizione dispositivi di lotta antincendio
- C7. Assistenza continua SPP
- C8: Altro da specificare

Dettagli: Presenza continuativa del pompiere di reparto.

ESEMPIO

	ESPOSIZIONE								LESIONE / FERIMENTO								ALTRO	
	Chimico / Polveri	Chimico / Vapori-Gas	Chimico / Acidi- Basi	Rumore	Vibrazioni	Biologico? Radiazioni?	Caduta gravi	Proiezione parti	Contatto taglienti	Scavi	Scioglimento / Caduta	Investimento mezzi meccanici	Elettrocuzione	Incendio	Esplosione	Asfissia	Temperature alte/basse	
Personale Azienda [Manutenzione]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒ A7 C1	☒ A3 B2	☒ A3 A5	☐	☐	☐	☒ B3	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
Personale Azienda [Produzione]	☒ A1	☒ A2	☒ A3 A4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒ C5 C6	☒ C5 C6	☐	☐	Presenza Mis. Preven.
Personale Azienda [Altro ...]	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Presenza Mis. Preven.

	GESTIONE APPALTI Determinazione dei costi per la sicurezza	Allegato
--	---	----------

A CURA DEL RICHIEDENTE				
Fasi operative della attività di appalto		Rischi che necessitano l'adozione di apprestamenti, misure, DPI particolari ¹	Apprestamenti di sicurezza/misure/DPI	Costi (€)
1.	Tutte	Seveso	Formazione/Informazione	500
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
TOTALE COSTI PER LA SICUREZZA				500

Data: 24/07/12 Firma Richiedente: P. Franco

Impresa Appaltatrice: OSIM PLOCCO
 03100 Frosinone
 P. IVA 02018320602

¹ Tra questi costi non devono essere identificati quelli che l'impresa appaltatrice deve sostenere in riferimento alle specifiche attività che deve svolgere ed oggetto delle proprie competenze professionali.

Ad esempio:

- a) il noleggio di un ponte mobile sviluppabile su carro per l'esecuzione in sicurezza delle attività di saldatura in quota deve essere incluso nella stima dei costi;
- b) l'approvvigionamento di una maschera per saldatura non deve essere incluso nella stima dei costi in quanto trattasi di DPI specificamente correlato alle attività svolte dall'impresa appaltatrice