

## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

email: info@rem-motori.it

email: amministrazione@rem-motori.it









-Spett.le -IFIS S.p.A. VIA P. IANNIELLO, 28

80027 FRATTAMAGGIORE - NA

Offerta

n° 0572 del 19/07/2017

## Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| Vs. DDT: 2 | Data Vs. DDT: 19/07/2017                   | Altri Rif.: |         |                   |
|------------|--|-------------|---------|-------------------|
| Id. Motore | Descrizione                                | Potenza     | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000013730 | POMPA SAER TIPO IR50-200/B N.3380339 V400/ | 690 KW.11   |         |                   |
|            | G/min2900 A21,2/12,2                       |             |         |                   |

## Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)                              | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|--|------------|-----|--------|
| Nr | 1    | REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE DELLA POMPA                                       | 975        |     | 975    |
|    |      | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,   |            |     |        |
|    |      | RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO   |            |     |        |
|    |      | RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE  |            |     |        |
|    |      | VERNICIATURA ISOLANTE AVVOLGIMENTO STATORE, PROVE E<br>COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST |            |     |        |
|    |      | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6308 2RS C3  |            |     |        |
|    |      | SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO 6208 2RS C3  |            |     |        |
|    |      | SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA BURGMAN DN28   |            |     |        |
|    |      | RIBOCCOLATURA CALOTTA 6208   |            |     |        |
|    |      | RIBOCCOLATURA CALOTTA 6308   |            |     |        |
|    |      | RIPARAZIONE SEDE GIRANTE TROVATA ECCENTRICA  |            |     |        |
|    |      | SOSTITUZIONE PARAOLIO 40X62X7  |            |     |        |
|    |      | RIMONTAGGIO COMPLETO   |            |     |        |
|    |      | COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA   |            |     |        |

Totale preventivo

€ 975,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.B.30GG. D.F.F.M. AL 10 DEL MESE SUCCESSIVO

TI SINTETICI

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

INDUSTRIAS

Letto, appro accettato. R.E.M. s.r.l.