

MOTORI

SBOZZATORE (TV)	MARCA	TIPO	MATRICOLA	KW.	GIRI	V.A.	A.A.	V.ECC.	A.ECC.	SPAZZOLE	SOSTITUITE	
MOTORE TRAFILA	SICME	P315K6	1254/94/1	552	2200	460	1287	300	8,7	12,5+12,5*32*50	ago.07 100%	N° 24
MOTORE CAPSTAN	SICME	P200LN3	1255/94/1	70	2350	460	195	300	6,1	12,5*32*40	ago.07 90%	N° 12
MOTORE FORNO	ANSALDO	AF367	165135972	29	1600	440	76	240	4,2	16*38*60	ago.07 85%	N° 4
COLLETTORE FORNO										25*32*50	ago.07 75%	N° 103
MOTORE BOBINATORE A	ANSALDO	G3L1325	GM-5098	13,8	1530	440	36,7	190	3	10*25*40	ago.06 80%	N° 4
MOTORE BOBINATORE B	ANSALDO	G3L1325	GM-5099	13,8	1530	440	36,7	190	3	10*25*40	ago.06 75%	N° 4
MOTORE INFUSTATORE A	SICME	P 132 NL2-PVA-B3	0229/97/1	34	2200	400	95	330	2,5	5+5*25*40	ago.07 70%	N° 8
MOTORE INFUSTATORE B	LOHER	GNV 132-4-NN	729971/01	37,3	2870	400	106	360	2,11	6,25+6,25*25*30	ago.07 70%	N° 8
MOTORE INFUS (riserva)	ASEA	LAP132-4L	132414818	34,8	2200	400	97,7	310	2,29	10*25*40		

LUNG SPAZZ. NUOVA 30 PER PROBLEMI DI MOLLA PORTASPAZZOLA

Motore trafila (aprile 2007 sono state sostituite spazzole con controllo + 4 normali)
ad agosto 2007 devono essere sostituite tutte le altre

SA 45	da provare
-------	------------

MOTORI

SBOZZATORE (TV)	MARCA	TIPO	MATRICOLA	KW.	GIRI	V.A.	A.A.	V.ECC.	A.ECC.	SPAZZOLE	SOSTITUITE	
MOTORE TRAFILA	SICME	P315K6	1254/94/1	552	2200	460	1287	300	8,7	12,5+12,5*32*50	ago.07 100%	N° 24
MOTORE CAPSTAN	SICME	P200LN3	1255/94/1	70	2350	460	195	300	6,1	12,5*32*40	ago.07 90%	N° 12
MOTORE FORNO	ANSALDO	AF367	165135972	29	1600	440	76	240	4,2	16*38*60	ago.07 85%	N° 4
COLLETTORE FORNO										25*32*50	ago.07 75%	N° 103
MOTORE BOBINATORE A	ANSALDO	G3L1325	GM-5098	13,8	1530	440	36,7	190	3	10*25*40	ago.06 80%	N° 4
MOTORE BOBINATORE B	ANSALDO	G3L1325	GM-5099	13,8	1530	440	36,7	190	3	10*25*40	ago.06 75%	N° 4
MOTORE INFUSTATORE A	SICME	P 132 NL2-PVA-B3	0229/97/1	34	2200	400	95	330	2,5	5+5*25*40	ago.07 70%	N° 8
MOTORE INFUSTATORE B	LOHER	GNV 132-4-NN	729971/01	37,3	2870	400	106	360	2,11	6,25+6,25*25*30	ago.07 70%	N° 8
MOTORE INFUS (riserva)	ASEA	LAP132-4L	132414818	34,8	2200	400	97,7	310	2,29	10*25*40		

LUNG SPAZZ. NUOVA 30 PER PROBLEMI DI MOLLA PORTASPAZZOLA

Motore trafila (aprile 2007 sono state sostituite spazzole con controllo + 4 normali)
ad agosto 2007 devono essere sostituite tutte le altre

SA 45	da provare
-------	------------