



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Verbale di collaudo Servomotore  
Patrica, lì 31/10/2016

Spett.le  
IRPLAST S.P.A.  
STRADA PROVINCIALE VAL D'ELSA SNC  
50053 EMPOLI ( FI )

Verbale n° **9364** Motore n° **5000008373** Matricola **EK467119901006**  
Comm. n° **20160834** Specifiche: MOTORE SIEMENS 1FT6084-8AC71-3TA0 N.EK467119901006 EN60034 Nm.16,9 G.2000  
V.268 A.7,55  
Nm.16,9  
Cuscinetto L.C.: 6207 2RS/C3 Cuscinetto L.O.C.: 6205 2RS/C3

## NOTE:

Collaudo a vuoto: Rotazione oraria: 2000 Giri, 0.48 Ampere. Rotazione antioraria: 2000 Giri, 0.48 Ampere.  
Il motore monta protezione termica del tipo KTY84.  
Resolver 2 POLI.

|                                   | RESISTENZA<br>STATORICA $\Omega$ | ISOLAMENTO VERSO<br>MASSA $\Omega$ | MEGGER<br>VOLT  | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN<br>60034-1:2000-10 |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| FASE U                            | <u>2</u>                         | <u>&gt;1999</u>                    | <div>1000</div> | Avv. Nuovo: _____                                        |
| FASE V                            | <u>2</u>                         | <u>&gt;1999</u>                    |                 | Avv. Riparato: _____                                     |
| FASE W                            | <u>2</u>                         | <u>&gt;1999</u>                    |                 | Avv. Revis.: <b>OK</b>                                   |
| Temperatura collaudo: <u>20°C</u> |                                  |                                    |                 | Altro: _____                                             |

Nm Motore: 17 a 5 Ampere Resolver: TYCO V23401 T2009 B202  
Nm Freno: \_\_\_\_\_ Encoder: \_\_\_\_\_  
Tacko Feedback: \_\_\_\_\_

Grado di Vibrazione macchina

Lato Comando: 0.6  
Lato Opp. Comando: 0.6  
Giri/min.: 2000

| CUSCINETTO SPM | LATO COMANDO   | LATO OPP. COMANDO | GIRI/min         |
|----------------|----------------|-------------------|------------------|
|                | DBI: <u>18</u> | DBI: <u>16</u>    | DBI: <u>2000</u> |
|                | DBC: <u>4</u>  | DBC: <u>6</u>     | DBC: <u>2000</u> |
|                | DBM: <u>12</u> | DBM: <u>14</u>    | DBM: <u>2000</u> |

SURGE TEST  
2Vn+1000  
ESITO  
OK

Firma Collaudatore  
**GERARDO LISI**