



R.E.M. s.r.l.

® **Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister

UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05

Patrica 08/07/2020

SPETT.LE
Irplast spa
ZONA INDUSTRIALE VAL DI SANGRO
ATESSA CH

**Alla Cortese Att.ne Ing. Troilo
P.C. Sig. Costantini**

Oggetto: **Relazione tecnica seguito vs. Richiesta di Garanzia**

In merito alla vs. richiesta di garanzia sulla nostra commessa/offerta 2019/0869 vi alleghiamo delle foto da cui si evince una anomalia sul resolver montato che risulta spostato nella posizione di fasatura rispetto a quando vi era stato rispedito.

Chiediamo pertanto chiarimenti sul problema in quanto appena rimesso nella posizione in cui vi era stato rispedito il motore è tornato a lavorare correttamente

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione e con l'occasione porgiamo cordiali saluti

R.E.M.s.r.l.





R.E.M. s.r.l.

® Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 SDI-M5UXCR1


Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it



Dasa-Rägister
UNI EN ISO 9001:2015
IQ-0310-05



Da come si evince nelle foto il motore è stato manomesso rispetto a quando vi è stato consegnato
Riferimento Tacca di zero per la fasatura del resolver che come si vede sono corrispondenti

