



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le _____

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO - BG

Offerta n° 0316 del 23/05/2023

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: I847/2023/A05170		Data Vs. DDT: 14/04/2023		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000016071	MOTORE TIBB M820012/8 N.QUy500KB4 KW.450 G.1490 V.6000 A.51 Kg.3560	KW.450		QUy500KB4	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
		ANALISI PRELIMINARE DEL MOTORE, RILIEVO DEI VALORI DI ISOLAMENTO			
		SMONTAGGIO COMPLETO DELLA MACCHINA NEI SINGOLI PARTICOLARI E PRIMO CONTROLLO DEI VARI COMPONENTI			
		ESTRAZIONE DEL ROTORE A GABBIA E CONTROLLO DI TUTTI I COMPONENTI MECCANICI(ALBERO, SEDI CUSCINETTI E TENUTE)			
		VERIFICA DEL PACCO LAMELLARE STATORICO PRIMA DELLA ESTRAZIONE DALLA CASSA STATORICA E DELL'AVVOLGIMENTO BRUCIATO A MEZZO LOOP-TEST CON TELECAMERA A RAGGI INFRAROSSI			
		DEMOLIZIONE DEL VECCHIO AVVOLGIMENTO CON FORNO PIROLITICO A TEMPERATURA CONTROLLATA PER EVITARE PROBLEMI SUL PACCO MAGNETICO			
		PROVA CONTINUITA' GABBIA ROTORE			
		RICOSTRUZIONE DELLE BOBINE CON RAME ISOLATO CON DOPPIA SPIRALATURA IN MICA+SMALTO COME DA ORIGINALE PER EVITARE FENOMENI DI IONIZZAZIONE IN CLASSE DI ISOLAMENTO H E RICOSTRUZIONE DELL'ISOLAMENTO CON VETRO ISOMICA CONTINUO PREIMPREGNATO DELLA ISOVOLTA CON CLASSE ISOLAMENTO H.LEGATURE DELLE TESTATE CON CORDONE IN VETRO. IMPREGNAZIONE IN VPI CON RESINE IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO			
		TERMOCONTROLLATO. RICOSTRUZIONE N. 6 USCITE COME DA ORIGINALE CON CAVI ISOLATI IN VETRO SILICONE			
		RICOSTRUZIONE DELLE BIETTE STATORICHE COME DA ORIGINALE			
		COLLAUDO PRELIMINARE CON SURGE-TEST A 2E+1000 PRIMA DEL REISERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA			
		REINSERIMENTO DELLO STATORE ALL'INTERNO DELLA CASSA STATORICA			
	1	COLLAUDO AVVOLGIMENTO SECONDO PROVE DLA(TG. DELTA, IdP, CAPACITA E SCARICHE PARZIALI E RESISTENZA OHMICA) CON RILASCIO DELLA RELATIVA RELAZIONE	1800		1800
		PULIZIA E VERNICIATURA DEL ROTORE CON SMALTI PROTETTIVI IN CLASSE H E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO			



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : rem-motori@messaggipec.it

Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

ITALCEMENTI S.P.A.

Via Stezzano, 87

24126 BERGAMO - BG

Offerta n° 0316 del 23/05/2023

COLLAUDO DEGLI ISOLATORI MORSETTIERA ,
COLLAUDO DI TUTTE LE PTC SIA STATORICHE CHE DEI
CUSCINETTI, CON RIPARAZIONE DELLA SCATOLA
MORSETTIERA

EQUILIBRATURA DEL ROTORE CON E SENZA GIUNTO
SECONDO ISO 21940 COMPLETO DELLE VENTOLE DI
RAFFREDDAMENTO INTERNE

PULIZIA E COLLAUDO DELLO SCAMBIATORE DI CALORE -
CONTROLLO DELLE SCALDIGLIE ANTICONDENSA

RIPARAZIONE SEDI CUSCINETTI SU ENTRAMBI LE CALOTTE E
SEDE CUSCINETTO SULL'ALBERO LATO VENTOLA

FORNITURA E MONTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI CUSCINETTI

RIPARAZIONE COPRIVENTOLA, RICOSTRUZIONE
CONVOGLIATORI GRASSO CUSCINETTI

RIMONTAGGIO DELLA MACCHINA E OLLAUDO A PIENA
VELOCITA'

CONTROLLO DELLA VIBRAZIONI E DELLA RUMOROSITA' DEI
CUSCINETTI

VERNICIATURA ESTERNA SECONDO RAL DA VOI INDICATO E
REDAZIONE DI TUTTI I REPORT DEI CONTROLLI EFFETTUATI

Totale preventivo € 29.463,00 + I.V.A.

Consegna: 40GG LL S.I. DAL VS. ORDINE E ARRICO MATERIALI con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D. 120GG. D.F.F.M

Validità : 10GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

ITALCEMENTI S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.