

-Ingrassaggio su ogni cuscinetto di circa 20 grammi ogni mese

-Ventilatore banco carteggiatura n°1; ventilatore banco carteggiatura n°2; ventilatore banco carteggiatura n° 3, montano i seguenti cuscinetti: motore lato ventola 6312 C3; motore lato puleggia 6312 C3; ventilatore lato puleggia NU 312 XL M1 C3; ventilatore lato girante 6312 2Z C3.

-Ventilatore cabina carteggiatura n°1; ventilatore cabina carteggiatura n°2, montano i seguenti cuscinetti: motore lato ventola 6312 C3; motore lato puleggia 6312 C3; ventilatore lato puleggia 22216 EK C3; ventilatore lato girante 22216 EK C3.