

VS. Ordine Offerta n. 0058 del 17/01/2019	Da Giacomo Soldà	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 1 di 1
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	2.350,00	0,00	2.350,00	28/02/2019
RIPARAZIONE NS. MOTORE MARELLI COD. 5000014464 BAQ200 LA2-B3 N.BAQ2061A00016B KW.30 2655G/min CON VENTILATORE FERRARI KB711P4A L6200/2P B3 K L60N.FKB711P04AV02 (KG252+KG369) KG.621 Per la riparazione dello stesso è stata scelta dal Sig. Francucci Giuseppe la soluzione C ovvero: SMONTAGGIO MOTORE E RECUPERO GIRANTE E CHIOCCIOLA. CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 DEL MOTORE NUOVO CON GIRANTE E SENZA RIMONTAGGIO COMPLETO DEL VENTILATORE CON MOTORE NUOVO MARCA FIMET KW.30 2POLI GR200 GHISA EFF.IE3						

Totale valore 2350

Si chiede cortesemente di riportare il Ns. numero d'ordine sulla bolla di consegna del materiale. Grazie
 Con la presente ci preghiamo di passarVi l'ordine per il materiale in elenco.