

VS. Ordine OFFERTA ° 0789 del 28/09/2023	Da Andrea De Marchi	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 1 di 1
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	1.280,00	0,00	1.280,00	16/10/2023

UCR 114

RIPARAZIONE

VENTILATORE FERRARI FG 712 N4A RD 160L/2P B3 RD90

N.1347037 G.3000 DATI MOTORE KW.18,5 POLI

SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,

REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE

E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE

CUSCINETTI

6309/2RSC3

6309/2RSC3

CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO

21940

VERIFICHE MECCANICHE CON RIP- CONVOGLIATORE VENTURI,,

SALDATURA CPRIVENTOLA E RP. SEDE CUSCINETTO SULLE

CLOTTE

RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E

VERNICIATURA ESTERNA E REDAZIONI VERBALI

Totale valore 1280

Si chiede cortesemente di riportare il Ns. numero d'ordine sulla bolla di consegna del materiale. Grazie

Con la presente ci pregiamo di passarVi l'ordine per il materiale in elenco.

p. INDINVEST LT s.r.l. a socio.unico
