

Numero OF25000017
Data conferma 07/01/2025

VS. Ordine	Da Andrea De Marchi	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 1 di 2
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	9.700,00	8,00	8.924,00	07/01/2025
UCR 148 RIPARAZIONE SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, VERNICIATURA ALTA TEMPERATURA VENTOLA RICOSTRUZIONE ASSE VENTILATORE CON ACCIAIO IN 310S RICOSTRUZIONE CONO SU VENTOLA CON ACCIAIO 310S SALDATURA CRICCHE SULLA VENTOLA CON ELETTRODI SPECIFICI COME DA VOSTRA SPECIFICA BILANCIATURA VENTOLA CON ASSE E PULEGGIA SOSTITUZIONE NR°2 SUPPORTI SKF SNL 216 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO NR°2 CUSCINETTI 2216 ETN9/C3 (COME DA ORIGINALE) SOSTITUZIONE BATERNA 10X10 GRAFITATA PER ALTE TEMPERATURE REVISIONE MOTORE DI RAFFREDDAMENTO ASSE SMONTAGGIO MOTORE TEST ELETTRICI LAVAGGIO ED ASCIUGATURA IN FORNO TERMOVENTILATO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 9001 SOSTITUZIONE CUSCINETTI RIMONTAGGIO MOTORE E COLLAUDO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 21940 RIMONTAGGIO COMPLETO DELL'INTERO VENTILATORE,SOSTITUZIONE PULEGGE E CINGHIE COME DA ORIGINALE, CONTROLLO TIRAGGIO DELLE CINGHIE ED ALLINEAMENTO TRA MOTORE E VENTILATORE REDAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO						
Z_LAVO	LAVORAZIONE ESTERNA	1 Nr	5.200,00	6,00	4.888,00	07/01/2025

	<p>p. INDINVEST LT s.r.l. a socio.unico</p>
--	---

VS. Ordine	Da Andrea De Marchi	Per conto di Pellizzon Silvia	Fornitore F101710	Causale OF	Pagina 2 di 2
Spett.le Fornitore R.E.M. S.R.L.			Spett. Ditta Indinvest LT S.P Ninfina II Km 1,200 04012 CISTERNA DI LATINA (LT) Italia		
P.IVA IT02240470605	Modalità di spedizione		Modalità di pagamento 60 GG DF FM RIBA	Valuta EUR	

Articolo	Descrizione	Qtà ordinata	Prezzo	SC%	Importo	Consegna
	UCR 148					
	RIPARAZIONE SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, VERNICIATURA ALTA TEMPERATURA VENTOLA SALDATURA CRICCHE SULLA VENTOLA CON ELETTRODI SPECIFICI COME DA VOSTRA SPECIFICA BILANCIATURA VENTOLA CON ASSE E PULEGGIA SOSTITUZIONE NR°2 SUPPORTI SKF SNL 216 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO NR°2 CUSCINETTI 2216 ETN9/C3 (COME DA ORIGINALE) SOSTITUZIONE BATERNA 10X10 GRAFITATA PER ALTE TEMPERATURE COLLAUDO DI ENTRAMBI I MOTORI CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 21940 RIMONTAGGIO COMPLETO DELL'INTERO VENTILATORE CONTROLLO TIRAGGIO DELLE CINGHIE ED ALLINEAMENTO TRA MOTORE E VENTILATORE REDAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO					

Totale valore 13812

Si chiede cortesemente di riportare il Ns. numero d'ordine sulla bolla di consegna del materiale. Grazie
 Con la presente ci preghiamo di passarVi l'ordine per il materiale in elenco.

p. INDINVEST LT s.r.l. a socio.unico
