



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE VAL D'ELSA - SI

Offerta n° 0828 del 04/12/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 236/D ACQ	Data Vs. DDT: 03/12/2018	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000014405	MOTORE STEPHAN SAFF4-FGSNT 90L26-0 KW.2 N.14790911			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, CFOMPENSAZIONE E COMPOUND RICOSTRUZIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CLH ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.2 SPAZZOLE NUOVE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE DI TIPO EG680 10X20X25 RICOSTRUZIONE CAMPI ARMATURA E CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CLH. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO 6205 2RS C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6304 2RS C3	1550		1550



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE VAL D'ELSA - SI

Offerta n° **0828** del **04/12/2018**

RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E
RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
CONTROLLO FUNZIONALIA' DEL TACHOALTERNATORE
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 1.550,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: -----

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.