



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA  
LOC. CATARELLI  
53034 COLLE DI VAL D'ELSA - SI

Offerta n° 0225 del 07/04/2021

PETRI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:	Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015325	MOTORE LEROY SOMER P 315 S-4 N.105256/02 KW.160 G.1475 V.380 A.309,5			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6316 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6320 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIPARAZIONE SEDECUSCINETTO SU ALBERO LATO GIUNTO RICOSTRUZIONE GHIERA SERRAGGIOCUSCINETTO LATO GIUNTO RICOSTRUZIONE TENUTE D'ALBERO SU ENTRAMBI ILATI DEL MOTORE IN PDFM	4850		4850



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)  
email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA  
LOC. CATARELLI  
53034 COLLE DI VAL D'ELSA - SI

Offerta n° **0225** del **07/04/2021**

*PETRI*

RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E  
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI  
COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA  
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 4.850,00 + I.V.A.

Consegna: 10/15 GG.LL.DAL VS. ORDINE S.I.  
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.