



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE DI VAL D'ELSA - SI

Offerta n° 0225 del 07/04/2021

PETRI

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT:		Data Vs. DDT:	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione		Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015325	MOTORE LEROY SOMER P 315 S-4 N.105256/02 KW.160 G.1475 V.380 A.309,5				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione Interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE ALTERNATA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA REVISIONE INDOTTO CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 21940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORICO CON LE USCITE STATORICHE, DELLE FASCIATURE DI RAME E DELL'ISOLAMENTO DELLE MATASSE CON NASTRO IN CLASSE H, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO VENTOLA 6316 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO VENTOLA 6320 C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO VENTOLA CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIPARAZIONE SEDECUSCINETTO SU ALBERO LATO GIUNTO RICOSTRUZIONE SERRAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO RICOSTRUZIONE TENUTE D'ALBERO SU ENTRAMBI ILATI DEL MOTORE IN PDFM	4850		4850



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Ragister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA
LOC. CATARELLI
53034 COLLE DI VAL D'ELSA - SI

Offerta n° 0225 del 07/04/2021

PETRI

**RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO**

Totale preventivo € 4.850,00 + I.V.A.

**Consegna: 10/15 GG. LL. DAL VS. ORDINE S.I.
con trasporto a vostro carico**


Modalità di pagamento: BONIFICO BANCARIO AVVISO MERCE PRONTA

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RCR CRISTALLERIA ITALIANA SPA

Letto, approvato e accettato.



R.E.M. s.r.l.