




Data e ora della misurazione21/09/2017 08:53:20 ,21/11/2017 15:00:31 ,21/02/2018 10:48:37 ,12/06/2018 09:34:27

Siniat\Jet Zone\Ventilatore 2\Motore\M1V\103 Mach. spectr. >600



Cursore Principale	X [Hz]	= 24,75	(100,10) BPFO 6212 (SKF)
	Y [mm/s]	= 7,54	(145,73) BPFI 6212 (SKF)
	X [Hz]	= Non Attivo	(127,83) RPF 6212 (SKF)
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(10,01) FTF 6212 (SKF)
		= 1475	(75,50) BPFO 6313 (SKF)
			(121,17) BPFI 6313 (SKF)
			(100,10) RPF 6313 (SKF)
			(9,44) FTF 6313 (SKF)
			(187,28) BPFO 22213CC (SKF)
			(255,22) BPFI 22213CC (SKF)
			(154,38) RPF 22213CC (SKF)



Date/Time 29/06/2018 13:52:06

Page 2 of 2

(10,40) FTF 22213CC (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
15/06/2018	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.
22/06/2017	15:16:17	Misura mancante	Misura mancante.