




Data e ora della misurazione21/11/2017 16:55:39 ,12/06/2018 14:58:48

Siniat\Zona 3\Ventilatore di Combustione - 100\Motore\M1V\103 Mach. spectr. >600



Cursore	= Non Attivo	(97,67) elctrical Electrical
Principale	= Non Attivo	(48,83) Disallineamento Misalignment
	= Non Attivo	(97,67) resonance Resonance
	= Non Attivo	(48,83) Resonance Resonance
	= 2930	(146,50) Resonance Resonance
		(195,33) Resonance Resonance
		(176,87) BPFO 6209 (SKF)
		(262,63) BPFI 6209 (SKF)
		(240,75) RPF 6209 (SKF)
		(19,63) FTF 6209 (SKF)
		(371,87) BPFO 22220E (SKF)



Date/Time 29/06/2018 15:24:13

Page 2 of 2

(507,13) BPF 22220E (SKF)
(305,99) RPF 22220E (SKF)
(20,66) FTF 22220E (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:35	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.