




Date/Time 21/06/2019 11:35:53

Page 1 of 2

Siniat\Zona 2\Ventilatore di Combustione - 99\Motore\M2A\101 Overall velocity >600



Cursore Principale X [] = 17/06/2019 14:21:29

Macchina Motore

Y [mm/s] = 8,33

Tipo: Motore con cinghia

Cursore delta X [] = Non Attivo

Classe ISO Gruppo2 (ISO10816-3)

Y [mm/s] = Non Attivo

Potenza: 18 kW

Velocità 2915 RPM

Data	Ora	Evento	Commento
19/06/2019	14:04:38	Misura mancante	Misura mancante.
18/06/2019	16:50:02	Misura mancante	Misura mancante.
17/06/2019	17:17:01	Allarmi trovati nello strumento	Riscontrato allarme sulla misura presa in 17/06/2019 14:21:29
17/06/2019	13:53:17	Misura mancante	Misura mancante.
16/06/2019	13:40:49	Misura mancante	Misura mancante.
04/12/2018	16:59:57	Misura mancante	Misura mancante.



04/12/2018	16:39:44	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	16:42:33	Misura mancante	Misura mancante.
30/11/2018	12:50:33	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	17:17:06	Misura mancante	Misura mancante.
29/11/2018	13:50:12	Misura mancante	Misura mancante.
28/11/2018	17:10:55	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	14:53:29	Misura mancante	Misura mancante.
15/06/2018	10:22:03	Misura mancante	Misura mancante.
14/06/2018	16:40:06	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	17:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
13/06/2018	14:07:44	Misura mancante	Misura mancante.
12/06/2018	14:02:35	Misura mancante	Misura mancante.
21/02/2018	12:55:26	Misura mancante	Misura mancante.
24/11/2017	12:15:46	Misura mancante	Misura mancante.
23/11/2017	17:15:38	Misura mancante	Misura mancante.
22/11/2017	17:58:19	Misura mancante	Misura mancante.