



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

SOFIR ITALIA S.R.L.

VIA OROBONI, 29

20161 MILANO - MI

Offerta n° **0308** del **28/04/2016**

Oggetto: *la presente annulla e sostituisce la precedente offerta di pari numero e data, come segue:*

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013049	MOTORE SIEMENS 1KE2812-6AA99Z N.D675253 KW.80 A.108 KW.24,5 A.53 G.1425max 435min V.550Y INDOTTO V.102 A.124 PESO KG.1800-2000	KW.80 A.108 KW.24,5 A.53		D675253

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	<ul style="list-style-type: none">· Smontaggio del motore in tutti i suoi particolari,· Doppio ciclo di lavaggio con idropulitrice di tutti particolari elettrici e meccanici· revisione indotto con doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe H(180°C) verniciatura ed essiccazione al forno· revisione statore con doppio ciclo di impregnazione con vernici in classe H(180°C) ed essiccazione al forno· collaudo con surge-test a 3Kv in C.A. e controllo rigidità dielettrica a 2E+1000 sia dello statore che del rotore· verifica sedi cuscinetti sia sulle calotte che sull'albero· sabbatura portaspazzole con verifica pressione molle e loro eventuale sostituzione· controllo e eventuale ripristino ponticelli portaspazzole· tornitura collettore ad anelli e collettore a lamelle con smicatura· controllo equilibratura dinamica secondo norme ISO· montaggio ed assestamento spazzole di VS fornitura sia lato alimentazione che lato commutazione· controllo dinamo tachimetrica· rimontaggio completo della macchina con cuscinetti di VS fornitura· verniciatura esterna secondo RAL da voi richiesto· collaudo finale	5550		5550
Nr	1	lavori supplementari non previsti nella precedente offerta: <ul style="list-style-type: none">- riparazione di tutti i cavi di controllo sia lato variatore che lato alimentazione- riparazione e sostituzione delle morsettiere bakelite e ceramica- riparazione parziale variatore (camms)- riparazione sedi cuscinetti ventilatore assiale motore- smontaggio e rimontaggio del pacco statorico motore- sostituzione cuscinetti 6314/2RS e NU318 ECP- sostituzione dinamo tachimetrica nuova	4800		4800

Totale preventivo € 10.350,00 + I.V.A.



R.E.M. s.r.l.

*Via Ferruccio, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995*



AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

SOFIR ITALIA S.R.L.
VIA OROBONI, 29
20161 MILANO - MI

Offerta n° **0308** del **28/04/2016**

Consegna 3 settimane lavorative con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Validità 30gg.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

SOFIR ITALIA S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.