

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers. Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995 email: info@rem-motori.it email: amministrazione@rem-motori.it







Spett.le · T.L.M. s.r.l. VIA CUMA, 28 80132 NAPOLI - NA

Offerta

n° 0778 del 19/11/2020

Oggetto:

SNOP CAPUA:

SOSTITUZIONE MODULO CE PRESSA MECFOND 600T

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Dettagli tecnici e costi preventivati. UM Q.tà Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali) VEDI OFFERTA 2020_0658 COLLEGATA Nr 1 ORDINE PER POSIZIONE 04 COME SEGUE: SOSTITUZIONE MODULO CE PRESSA MECFOND 6007 In riferimento alla richiesta della sostituzione del solo modula pressa con un PILZ Multi si riscontrano delle probler non permettono la sostituzione con tale dispositivo Inoltre effettuare la sostituzione del solo modulo CE62 si devono anche parti di altri circuiti Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature PLC di sicurezza Siemens tipo S7 1500 1512F 4MB con ingressi digitali, 16 uscite digitali, 40 ingressi digitali di sicurezza, 8 uscite dig sicurezza HMI Siemens di tipo Comfort da 4" colori, touch screen Collegamenti elettrici, modifica quadri elettrici Scarico programmi PLC e HMI realizzati in ufficio	Prezzo un. Sc. Totale
Nr 1 ORDINE PER POSIZIONE 04 COME SEGUE: SOSTITUZIONE MODULO CE PRESSA MECFOND 6007 In riferimento alla richiesta della sostituzione del solo modula pressa con un PILZ Multi si riscontrano delle probler non permettono la sostituzione con tale dispositivo Inoltre effettuare la sostituzione del solo modulo CE62 si devono anche parti di altri circuiti Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature PLC di sicurezza Siemens tipo S7 1500 1512F 4MB con ingressi digitali, 16 uscite digitali, 40 ingressi digitali di sicurezza, 8 uscite digitalicarezza HMI Siemens di tipo Comfort da 4" colori, touch screen Collegamenti elettrici, modifica quadri elettrici Scarico programmi PLC e HMI realizzati in ufficio	т
Nr 1 ORDINE PER POSIZIONE 04 COME SEGUE: SOSTITUZIONE MODULO CE PRESSA MECFOND 6007 In riferimento alla richiesta della sostituzione del solo modula pressa con un PILZ Multi si riscontrano delle problemon permettono la sostituzione con tale dispositivo Inoltre effettuare la sostituzione del solo modulo CE62 si devono anche parti di altri circuiti Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature PLC di sicurezza Siemens tipo S7 1500 1512F 4MB con ingressi digitali, 16 uscite digitali, 40 ingressi digitali di sicurezza, 8 uscite digitalicarezza HMI Siemens di tipo Comfort da 4" colori, touch screen Collegamenti elettrici, modifica quadri elettrici Scarico programmi PLC e HMI realizzati in ufficio	т
Nr 1 ORDINE PER POSIZIONE 04 COME SEGUE: SOSTITUZIONE MODULO CE PRESSA MECFOND 6007 In riferimento alla richiesta della sostituzione del solo mod sulla pressa con un PILZ Multi si riscontrano delle probler non permettono la sostituzione con tale dispositivo Inoltre effettuare la sostituzione del solo modulo CE62 si devono anche parti di altri circuiti Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature • PLC di sicurezza Siemens tipo S7 1500 1512F 4MB con ingressi digitali, 16 uscite digitali, 40 ingressi digitali di sicurezza, 8 uscite dig sicurezza • HMI Siemens di tipo Comfort da 4" colori, touch screen • Collegamenti elettrici, modifica quadri elettrici • Scarico programmi PLC e HMI realizzati in ufficio	T Luk 0500
	matiche che e per o sostituire e prestazioni: mpleto di 16
Messa in servizio del sistema Schemi elettrici realizzati in Eplan Certificazioni di legge (CE, DICO) Manuale di utilizzo del sistema	