



**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI - NA

Offerta n° 0553 del 27/07/2022

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: BOLLETTINO ITALS Data Vs. DDT: 15/07/2022		Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015768	ALTERNATORE LEROY SOMER LSA47.2M7C6/4 N.342336/1 KVA.456 KW.365 G.1800 HZ.60 PF.0,8 V.450 A.585 TRIFASE TRIANGOLO---DATI ECCITATRICE V.47,9 A.2,7	KVA.456 KW.365	CUSCINET TI DE.6318- 2Z/C3 NDE 6215 2RS1/C3	N.342336/1

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	CON LA PRESENTE VI RIMETTIAMO OFFERTA PER LA RIPARAZIONE DEL GENERATORE DI CUI SOPRA: SMONTAGGIO IN OGNI PARTICOLARE LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO, VERIFICA DI TUTTE LE MISURE MECCANUCHE DISTRUZIONE DEI VECCHI ACOLGIMENTI ROTORICI E STATORICI IN FORNO DISTRUGGITORE RIPARAZIONE PACCO LAMELLARE STATORICO E VERIFICA CON LOOP-TEST CON TELECAMERA A RAGGI IR RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO STATORIO PRINCIPALE, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO DELLA RUOTA POLARE PRINCIPALE, RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO ECCITATRICE SIA ROTORE CHE STATORE, TUTTI IN CLASSE DI ISOLAMENTO H CON DOPPIA IMPREGNAZIONE E POLIMERIZZAZIONE AL FORNO SOST. CUSCINETTI 63182ZC3 E 6315 2ZC3 RICOSTRUZIONE USCITA CAVI, PER LE SCHE DE E I DIODI SARANNO SENECESSARI DI VS. FORNITURA EQUILIBRATURA SECONDO ISO 21940 RIMONTAGGIO E REDAZIONE VERBALI DEI LAVORI ESEGUITI	10980	10980
Nr	1	Al quale va aggiunto il supplemento di 3% per ENERGY SURCHARGE LA MACCHINA E' USCITA FUORI PRODUZIONE ED E' STATA SOSTITUITA DA:	342,16	342,16
Nr	1	LSA 47.3 AREP BISUPPORTO CON TA per parallelo tra alternatori – SCALDIGIA ANTICONDENSA – SET DI 3 PT100 avvolgimenti – REGOLATORE D350 con cavo NF LINK	16244	16244
Nr	1	Al quale va aggiunto il supplemento di 4% per ENERGY SURCHARGE □ TOTALE: 13.514,00 €	650	650
Nr	1	SE IMBARCATO CERTIFICAZIONE RINA LA QUOTAZIONE DEL NUOVO CI E' STATA GIRATA DA LEROY E LA CONSEGNA E' DI N. 17 SETTIMANE LAVORATIVE ESCLUSO AGOSTO. NON SIAMO RUSCITI A TROVARLO REVISIONATO	1851	1851



**R.E.M. s.r.l.**

**Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)**

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC : [rem-motori@messaggipec.it](mailto:rem-motori@messaggipec.it)

Email : [info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it) ; [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Sito Internet: [www.rem-motori.it](http://www.rem-motori.it)

Cod. Fiscale e Partita I.V.A. : 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Spett.le \_\_\_\_\_

TEFIN S.C. A.R.L.

VIA FERRANTE IMPARATO. 501

80146 NAPOLI - NA

Offerta n° **0553** del **27/07/2022**

**RICOSTRUZIONE SEDI CUSCINETTI SIA SULLA CALOTTA LATO  
ECCITATRICE CHE SULLA SEDE DEL ROTORE**

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna **PER LA RIPARAZIONE: 15/20 SETTEMBRE S.I. DAL VS. ORDINE**  
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: **R.D.60GG. D.F.F.M.**

Validità **10GG**

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

TEFIN S.C. A.R.L.

Letto, approvato e accettato.