



N°COMM. 2023\_0955

Descrizione motore: STATORE ECCITATRICE + BOBINE ECCITATRICE

## LAVORI SVOLTI:

- -Smontaggio nuclei statore
- -Ricostruzione n°1 nucleo
- -Ricostruzione bobine con rame in cl.H
- -Verniciatura dell'intero statore con resine poliesteri e essicazione in forno termoventilato
- -Estrazione vecchio avvolgimento su indotto
- -Rilevamento schema
- -Ricostruzione avvolgimento con filo in cl.H
- -Verniciatura indotto con resine poliesteri e essicazione in forno termoventilato
- -Equilibratura dinamica secondo norme ISO-21940

N.B. Come indicato nell'offerta a voi inviata non assicuriamo la corretta esecuzione dell'equilibratura a causa della mancanza di tutti i particolari presenti su di esso.

Patrica, 12/12/2023

R.E.M. SRL Marco Evangelisti