

**R.E.M. s.r.l.**

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: amministrazione@rem-motori.it

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008

Dasa-Rägister

ACCREDITED

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Fattura n° 0484

Data emissione: 29/11/2014

Spett.le
TEXER S.P.A.VIA BOSCOFANGONE LOC.POLVICA ZONA ASI
80035 NOLA NA

P. IVA 02083180642

C.F. 02083180642

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	VS. ORDINE 418 DEL 28/11/2014 NS. CONSUNTIVO 0890 DEL 17/11/2014 Intervento del 08/10/2014 presso VS cliente COPA S. Vittore dalle 8.45 alle 11.45 compreso viaggio (verifica anomalia pressa , controllo PLC Omron, impossibile effettuare intervento per mancanza password PLC) Intervento del 14/10/2014 presso VS cliente COPA S. Vittore dalle 7.45 alle 14.45 compreso viaggio (scarico programma plc, trovato encoder pressa guasto e sostituito, trovato malfunzionamento dei moduli bimanuali e modulo gestione freno/frizione, effettuate prove ponticellando alcune sicurezze, effettuata modifica ai moduli bicomando per farli funzionare, mancano informazioni per gestione modulo camme-freno-frizione) In officina provato modulo preso dal cantiere per simularne funzionamento Intervento del 06/11/2014 presso VS cliente COPA S. Vittore dalle 8.30 alle 11.45 compreso viaggio (trovata uscita digitale del PLC guasta, modificato programma per utilizzarne un'altra libera, riallineamento software del setpoint iniziale, prove di funzionamento con esito positivo) TOTALE A CORPO	€ 950,00	22	€ 950,00
Contributo CONAI assolto se dovuto.			Totale imponibile € 950,00	Totale I.V.A. € 209,00	Totale documento € 1.159,00

Modalità pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Scadenze e importi: 31/01/2015 € 1.159,00