



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email: rem-motori@messaggipec.it - Email : info@rem-motori.it

Email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05

Spett.le ThyssenKrupp Airport Services
Aeroporto Leonardo Da Vinci Fiumicino
Varco do
00054 Roma – RM

Patrica, 01/09/2016

Att.ne Sig. Vittorio Altomare

Ns. Rif. Offerta : 2016/0555


In riferimento all'offerta sopra citata vi rimettiamo le tabelle di riferimento per le analisi SPM. Si tenga presente che quando i valori misurati in campo si avvicinano ai valori max ammessi e consigliabile prevedere una manutenzione dell'oggetto in esame.

Analisi SPM

L'analisi SPM permette di stabilire con esattezza lo stato del cuscinetto. Infatti con tale valore si misura il rumore max e min. del rotolamento delle sfere o del rullo all'interno della ralla del cuscinetto. Se lo stato di quest'ultime e il livello di lubrificazione è in buona/e condizione il rumore misurato (urti delle sfere/rulli) sulle ralle, dBc che dà il rumore di fondo continuo e dBm che dà il valore di picco, rimarrà contenuto entro due valori sotto indicati

Valori max ammessi

dBc ≤ 15 dBm ≤ 25



R.E.M. s.r.l.
Carlo Spaziani
Carlo Spaziani

