

R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR) Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345 email: amministrazione@rem-motori.it Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



Spett.le -

VIBAC S.P.A. **POTENZA** ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE

15040 TICINETO - AL

Preventivo n° 0701 del 07/09/2012

Oggetto:

Vs. DDT: PZ/253/1	2 Data Vs. DDT: 06/09/2012	Altri Rif.:		
Id. Motore Descr	zione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000011180 MOTORE SIEMENS 1FT6102-8AF71-8TA0		Nm.19,5		EK882033003007
N.EK8	82033003007 Nm.19,5 G.3000 V.297 A.14,2			

Dettagli tecnici e costi preventivati.

Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attivita e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI,	680		680
	REVISIONE AVVOLGIMENTO CON RIPARAZIONE USCITE STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI			
1	6206-2RS1/C3			
1	6208-2RS1/C3			
	RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO 6206			
1	SOSTITUZIONE RESOLVER (MANCANTE)	548		548
1	SOSTITUZIONE CONNETTORE PER RESOLVER (MANCANTE)	66		66
	RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA			
		1 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO CON RIPARAZIONE USCITE STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 1 6206-2RS1/C3 1 6208-2RS1/C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO 6206 1 SOSTITUZIONE RESOLVER (MANCANTE) 1 SOSTITUZIONE CONNETTORE PER RESOLVER (MANCANTE) RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E	1 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO CON RIPARAZIONE USCITE STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 1 6206-2RS1/C3 1 6208-2RS1/C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO 6206 1 SOSTITUZIONE RESOLVER (MANCANTE) 548 1 SOSTITUZIONE CONNETTORE PER RESOLVER (MANCANTE) RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E	1 SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO CON RIPARAZIONE USCITE STATORE, VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. H, SURGE-TEST A Kv. 2000 IN C.A., CONTROLLO ROTORE, CONTROLLO EQUILIBRATURA, CONTROLLI MECCANICI, SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 1 6206-2RS1/C3 1 6208-2RS1/C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO 6206 1 SOSTITUZIONE RESOLVER (MANCANTE) 548 1 SOSTITUZIONE CONNETTORE PER RESOLVER (MANCANTE) RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E

Totale preventivo € 1.294,00 + I.V.A.

Consegna 10GG. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. **POTENZA**

Letto, approvato e accettato.

MOD 7A01 Pagina 1 di 1