



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister  
CERT. N° IQ-0310-05

Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0326 del 20/05/2015

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT:	PZ/054/15	Data Vs. DDT:	19/05/2015	Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000010218	MOTORE SIEMENS 1GH5402-5NJ40-1WV5-Z N.256942/1997 KW.640 G.1415 V.470 Ve.180-310 Ae.7,8-12 PESO KG.2950	KW.640		256942/1997	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
		<i>Con la presente vi informiamo che per scongiurare che il motore abbia un rapido decadimento dell'isolamento degli avvolgimenti statorici, consigliamo la ricostruzione dell'isolamento degli stessi. Però allo stesso tempo la ricostruzione dell'isolamento comporterebbe il rischio della ricostruzione anche degli avvolgimenti principali e delle bobine di compensazione in piattina; questa eventualità comporterebbe i seguenti lavori con n.3 ipotesi diverse come segue:</i>		
		<i>PRIMA IPOTESI CON RIPARAZIONE COME GIA' PRECEDENTEMENTE DESCRITTA + DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE AL FORNO COME SEGUE:</i>		
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, CONTROLLO MECCANICO, SOSTITUZIONE CUSCINETTI	4300	4300
Nr	1	NU 228 ECM/C3		
Nr	1	6226/C3 REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILARI + DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE AL FORNO SABBIATURA MORSETTIERA RIPARAZIONE COLONNA PORTASPAZZOLE PULIZIA, SABBIATURA E VERIFICA PORTASPAZZOLE E MOLLE PREMISPAZZOLE ASSESTAMENTO N.40 SPAZZOLE EG367/J (8+8)x32x50 DI VS. FORNITURA CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 CONTROLLO ECCENTRICITA' VERIFICHE MECCANICHE COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA		



## R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345

email: [amministrazione@rem-motori.it](mailto:amministrazione@rem-motori.it)

Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995



AZIENDA CERTIFICATA  
EN ISO 9001:2008



Dasa-Rägister

CERT. N° IQ-0310-06

Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA  
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE  
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0326** del **20/05/2015**

RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA  
ESTERNA

Nr	1	SECONDA IPOTESI CON RIPARAZIONE COME SOPRA + RICOSTRUZIONE BOBINE ECCITAZIONE CON ISOLAMENTO IN CL.H E DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE AL FORNO	9280	9280
Nr	1	TERZA IPOTESI CON RIPARAZIONE COME SOPRA + RICOSTRUZIONE CAMPI DI ECCITAZIONE, CAMPI DI COMPENSAZIONE E NUOVO ISOLAMENTO DEI CAMPI AUSILIARI	13725	13725

Comunque, considerando i risultati ottimali ottenuti dopo il lavaggio del motore ed adottando un sistema di doppia impregnazione, si potrebbe pensare di effettuare la sola revisione della macchina (prima ipotesi)

La garanzia chiaramente sulla durata dell'isolamento a valori ottimali può essere rilasciata solo nel caso della ricostruzione totale dei campi

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG. D.F.F.M. SC.3%

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.