



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° 0790 del 25/11/2020

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: PZ/294/20		Data Vs. DDT: 23/11/2020		Altri Rif.:	
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000009568	MOTORE SIEMENS 1GG5164-0GG46-6JU7-Z N.E0U86784210001 KW.37 G.1980 V.400 A.105 Ve.310-200 Ae.2,35-1,60 PESO KG.300	KW.37		E0U86784210001	

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE IN CORRENTE CONTINUA PRIMA DELLO SMONTAGGIO VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA SMONTAGGIO MOTORE CON ESTRAZIONE INDOTTO PER PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICCAZIONE AL FORNO STATORE ED INDOTTO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA DOPO TRATTAMENTO DEUMIDIFICANTE NUOVA VERIFICA INTEGRITA' ELETTRICA CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA MISURA DELLA CADUTA DI TENSIONE SUI CAMPI DI ECCITAZIONE, VERIFICA CON SURGE TESTER DEI CAMPI ARMATURA, CFOMPENSAZIONE E COMPOUND RICOSTRUZIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO CON RIPARAZIONE COLLETTORE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICCAZIONE AL FORNO CONTROLLO ECCENTRICITA' ALBERO E INTERFERENZE CUSCINETTI SU ROTORE E CALOTTE E EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 DA EFFETTUARE CON CHIAVETTA E SENZA O CON PULEGGIA E SENZA PULIZIA E SMICATURA COLLETTORE SMONTAGGIO SABBIAURA INDUSTRIALE DEL PORTA SPAZZOLE RIMONTAGGIO PORTA SPAZZOLE SUL COLLETTORE E INSERIMENTO DI N.12 SPAZZOLE TIPO eg389p (5+5)x16x25 FORNITE DAL CLIENTE CON ASSESTAMENTO DELLE STESSE REVISIONE CAMPI ARMATURA CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICCAZIONE AL FORNO SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI DUE CUSCINETTI LATO GIUNTO 6312 2RS C3 E NU312 ETVP2 C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6309 2RS C3	3200		3200



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

VIBAC S.P.A. POTENZA
ST.TICINETO SALITA S.SALVATORE
15040 TICINETO - AL

Offerta n° **0790** del **25/11/2020**

RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E
RETTIFICA SEDE CUSCINETTO
TORNITURA E RETTIFICA PARAGRASSO LATO GIUNTO
RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E
SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI
COMPONENTI
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA
RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA
VERNICIATURA ESTERNA
REDAZIONE VERBALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO

Totale preventivo € 3.200,00 + I.V.A.

Consegna 10 gg ll. s.i. dal vs. ordine
con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30gg

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

VIBAC S.P.A. POTENZA

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.