

Assistenza Tecnica DCET/SVI-IT

rexroth
A Bosch Company
DCFR 73055-002

Intervento tecnico n°	300865229	Cliente :	REM c/o LEONARDO
Numero tecnici:	1	Richiesto da :	REM
Tecnico/i:	BRAMBILLA VITTORIO	Tipo d'impianto :	HPU PRESSA INNSE

Luogo dell'intervento : ANAGNI

Mezzi di trasporto : Auto	GF893SD	Km Percorsi	1300
Aereo/Treno		Tratta	

Persone presenti : Sig. ALFREDO EVANGELISTI

DATA	VIAGGIO					LAVORO					VIAGGIO				
	PARTENZA		ORE DI PAUSA	ARRIVO		INIZIO		ORE DI PAUSA	FINE		PARTENZA		ORE DI PAUSA	ARRIVO	
	h.	m.		h.	m.	h.	m.		h.	m.	h.	m.		h.	m.
22/08/22	05	00		12	00	12	00	1	19	30					
23/08/22						07	30	1	19	00					
24/08/22						07	30	1	19	00					
25/08/22						07	30	1	19	00					
26/08/22						08	00	1	13	30	13	30		21	00

Descrizione del lavoro svolto : **Avviamento centrale idraulica, movimentazione pressa con parametrizzazione ciclo. Si riscontrano vari errori di progettazione, tarature riviste su pompe e valvole di controllo pressione. Effettuata modifica per poter modulare forza di pressata durante mantenimento con pompe P3 e P4 e accumulatore. la modifica effettuata non è definitiva e dovrà essere presa in carico dall'ufficio tecnico per un eventuale upgrade. perse 2,5 giornate per effettuare la modifica.**

Commenti del cliente : **i costi delle modifiche e il tempo perso per decidere e effettuarle sono da addebitare a Bosch Rexroth non saranno a carico di Rem**

DATA : Intervento concluso?

FIRMA DEL TECNICO:



FIRMA DEL CLIENTE:



Se entro 5 giorni lavorativi dalla consegna del presente statino non ci perverrà diversa comunicazione, lo stesso si intenderà definitivo.