

ELEKTER DI NECU DIMO

ORDINE DI LAVORO

del 03/10/2022

Cliente R.E.M. SRL

Tipo d'intervento richiesto INTERVENTO PRESSO ROLWIFICIO
CENTRO ITALIA PER RICERCA GUASTO MACCHINA CHGS

Intervento richiesto il alle ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

DIMO 03/10/2022 DALLE 8:30 ALLE 15:30

IMPORTO

VIAGGIO

40,00

N. ore 7 a € 25,00

N. ore a €

N. ore a €

€ 400,00
175,00

Totale Importo € 215,00

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

Bafetti 6548C (g)

ESECUZIONE DI LAVORO

del 10/11/2022

ORDINE DI LAVORO

ESECUZIONE DI LAVORO

ORDINE DI LAVORO

del 05/10/2022

Cliente R.E.M. SRL

Tipo d'intervento richiesto RIPARAZIONE INVERTER OMRON
COM. 20220525, SOSTITUZIONE SONDE DI CORRENTE

• E PROVA A BANCO, RIPARAZIONE MODULO DI
FREMATURA BDT. GASI SOSTITUZIONE TRASFORMAZIONE
Intervento richiesto II alle ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

N°1 SCHEDA SONDE DI CORRENTE HALL

IMPORTO

248,00

INVERTER OMRON 2,5 ORE
MODULO FREMATURA 1,5 ORE

OK

€ 248,00

N. ore 4 a € 25,00

N. ore a €

N. ore a €

100,00

348,00

Totale Importo €

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

ORDINE DI LAVORO

ORDINE DI LAVORO

06102022

Ciente R.E.M. SRL

Tipo d'intervento richiesto PROVA A BANCO MODULO DI
FREMACURA BDT. G-151

Intervento richiesto il alle ore

ESECUZIONE DEL LAVORO

MATERIALI IMPIEGATI

IMPORTO

Dal 14:00 ALLE 17:00

N. ore 3 a € 25,00

N. ore a €

N. ore a €

€

75,00

Totale Importo € 75,00

V° L'ESECUTORE

V° IL COMMITTENTE

6548C (g)

1