



***R.E.M. s.r.l.***

*Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)*  
*Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345*  
*Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.*  
*Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995*  
*email: info@rem-motori.it*  
*email: amministrazione@rem-motori.it*



**Dasa-Räger**  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



*Patrica, 25/11/2017*

*Spett.le*

**LOSI - LOMBARDA COLLETTORI S.R.L.**

**VIA E.FERMI  
24050 BARIANO (BG)**

**Fax n. 0363/95473**

Ciao Roberto

un cliente mi ha chiesto la sostituzione di un collettore su un motore ANSALDO GH450PK N.59204 KW.800 G.521-620-1401 V.598-700-700 A.1441-1216-1216 Ve.211,4 A.27,5-27,5-9, sono quei collettori che hanno il prolbela che le bandelle di connessione si spezzano. Io vado a afer il sopralluogo martedì, tu mi puoi verificare se ne hai fatto qualcuno. Tieni presente che il prezzo non deve essere preciso all'euro. Cercherò di mandarti più dati possibile tenendo presente che il motore è montato e quindi non facile da prendere misure.

Ciao Carlo  
REM s.r.l.

*R.E.M. s.r.l.*

---