

Azienda: **R.E.M. S.R.L.**

2400073616

Dalla verifica effettuata sull'apparecchiatura **MOT FM 095U2D300BACAA100190**

pn: **095U2D300BACAA100190** con numero di serie **154100350**

nostro riferimento interno RMA **164322** da Voi spedita in conto riparazione con DDT nr. **917**

è emerso quanto segue:

GUASTO DICHIARATO:
PREVENTIVO

GUASTO RISCONTRATO:
Cuscinetti rumorosi

ANALISI GUASTO:
Rumorosità di scorrimento dei cuscinetti, encoder funzionante

CONCLUSIONI:
Smontaggio, pulizia e sostituzione: kit cuscinetti, corteco, set guarnizioni varie. Controllo dell'encoder induttivo. Rimontaggio, allineamento, fasatura, collaudo, controllo generale e targa.

Il costo della riparazione comprensivo di manod'opera, materiale, revisione e collaudo ammonta a

Euro **450,00 + IVA** PAG.: **30 GG FM**

Ns IBAN IT 46 X 03104 01628 000000770060

NOTA BENE:

Nel caso non riteniate opportuno procedere alla riparazione, sarà emessa fattura **€ 75,00** a copertura delle spese di gestione ed analisi tecnica effettuate.

Nidec Industrial Automation Italy SpA non risponderà di eventuali organi di trasmissione (pulegge, pignoni, riduttori ecc.) come di trasduttori non originali, montati sul moto inviato.


Il preventivo di riparazione non impegna in forma definitiva, potendosi verificare durante la lavorazione imprevisti che variano in più o in meno l'entità. In tale eventualità sarà riformulato il presente preventivo.

In attesa di un Vostro sollecito riscontro per procedere alla riparazione, siamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per inviarVi i nostri migliori saluti.

Cliente (Autorizzazione alla riparazione):

Autorizzo alla riparazione
 Non autorizzo alla riparazione

Nidec Industrial Automation Italy SpA


Timbro e firma
VIA PATAICA 1801
02010 PATAICA (RM)
IVA 02210677006

M-13-11 Modulo preventivo riparazioni Rev ... del ...