



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345

Email PEC: rem-motori@messaggipec.it

Email: info@rem-motori.it; amministrazione@rem-motori.it

Sito Internet: www.rem-motori.it

Cod. Fiscale e Partita I.V.A.: 02240470605



ISO 9001:2015 Cert 758272

Fattura n°: 0422

Data emissione: 29/09/2022

Spett.le

FCA Italy S.p.A. - Pratola Serra

VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 10

83039 PRATOLA SERRA AV

P. IVA 07973780013

C.F. 07973780013

UM	Q.tà	Descrizione	Prezzo un.	IVA%	Imponibile
Nr	1,00	VS. ORDINE 11490525 DEL 07/12/2021 - AI50013067 - BEM 1004992517 RETROFIT SISTEMA C3G OBSOLETO CON NUOVO CONTROLLO SIEMENS 840D DI NUOVA GENERAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI SERVO E DRIVE DI SICUREZZA INTEGRATED SERIE SINAMICS SU MAGAZZINO INTEROPERAZIONALE OP.170/3-4 - LAV. ALBERO MOTORE - RIF. NS.DDT.0559 - 0579 - 0698 COD. FORNIT.50620	€ 172.100,00	22	€ 172.100,00

Contributo CONAI assolto se dovuto.

Totale imponibile

€ 172.100,00

Totale I.V.A.

€ 37.862,00

Totale documento

€ 209.962,00

IVA 22%

Riferimenti R.E.M. S.r.l.

N. DDT	Data DDT	N. Prev.	Data Prev.	Id. Motore
0559	28/07/2022	0381	14/06/2021	
0579	03/08/2022	0381	14/06/2021	
0698	20/09/2022	0381	14/06/2021	

Documenti di riferimento Cliente


Richiesta/note	N. DDT	Data DDT	N. Ordine	Data Ord.
AI50013067 - VERNACCHIO			11490525	07/12/2021
AI50013067 - VERNACCHIO			11490525	07/12/2021
AI50013067 - VERNACCHIO			11490525	07/12/2021

Modalità pagamento: R.D.60GG. D.F.F.M.

Scadenze e importi: 30/11/2022 € 209.962,00

	CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)		Data 21/09/2022 Pagina: 1/6

Denominazione del bene	RETROFIT SISTEMA C3G OBSOLETO					
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)					
N° Richiesta Acquisto	AI50013067					
N° ordine	11490525	del	07-12-2021			
Costruttore del bene	REM					
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A	Località	PATRICA (FR)			
Elemento lavorato	ALBERO MOTORE					
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento		
Unità operativa		Colonna		Targa		
					OK	N.OK
(Verifiche effettuate tenendo a riferimento la Check List EEM DR5/6 Function – verifica funzionale su modulo FPW.MEM044)					☐	☐
Esistono osservazioni dello stabilimento (in caso positivo riportarle negli appositi allegati)					☐	☐
Note: IN ALLEGATO . • RESOCONTO DEI RILIEVI DI CAPABILITY EFFETTUATI • PRESA IN CARICO DEL MEZZO (MODULO FPW.ME008_A) • BENESTARE COLLAUDO DI FUNZIONALITA' (MODULO FPW.ME008_B)						
A. Il Costruttore s'impegna ad uniformare, senza supplemento di spesa, i punti:						
B. Il Costruttore si riserva di uniformare, previo riconoscimento di spesa i punti:						


VISTO			
MANUFACTURING RESP UNITA' 		MANUFACTURING ENGINEERING SERVIZI TECNICI 	
		PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER
ICT (Ove previsto Sistema di Livello 1)			
FORNITORE R.E.M. s.r.l. Via Ferruccio 16/A 03010 PATRICA (FR) Partita IVA 02240470609			

 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)	Data 21/09/2022 Pagina: 2/6

RINVIO DEL COLLAUDO ☐
COLLAUDO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI A FIAT Powertrain
MOTIVAZIONI DEL RITARDO:
IMPEGNI DEL COMMITTENTE:
DATA EVENTUALE MODIFICA:

PROVE IN CONDIZIONI OPERATIVE
Si è effettuata una prova in condizioni operative durante la quale :
sono stati prodotti n°: elementi
rilevando un Tempo Ciclo di minuti
con un Tempo Ciclo richiesto in ordine pari a minuti

SOLO PER MACCHINARIO RIATTREZZATO / REVISIONATO	SI	NO
Conformità a verbale allegato di definizione interventi revisione e ri-attrezzamento del:	☐	☐
Elenco dei gruppi da restituire a FIAT:	☐	☐
Varianti che hanno determinato trattativa economica:	☐	☐


VISTO			
MANUFACTURING		MANUFACTURING ENGINEERING	
RESP UNITA'	SERVIZI TECNICI	PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER
			
ICT (Ove previsto Sistema di Livello 1)			
FORNITORE			
R.E.M. s.r.l. Via Fenuccia 16/A 03010 BATTICA (CP) Partita IVA 0224070605			

	CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)	Data 21/09/2022 Pagina: 3/6
---	---	--------------------------------

PRESA IN CARICO DEL MEZZO

MODULO A

Denominazione del bene	RETROFIT SISTEMA C3G OBSOLETO				
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto	A150013067				
N° ordine	I1490525	del	07-12-2021		
Costruttore del bene	REM				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A	Località	PATRICA (FR)		
Elemento lavorato	ALBERO MOTORE				
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa		Colonna		Targa	


MANUFACTURING. (RESP. UNITA')	
--	---

 FIAT FINANCIAL SERVICES	CERTIFICATO DI COLLAUDO FUNZIONALITA' Documento da allegare in originale alla fattura (a cura del Fornitore in caso di appalto)		Data 21/09/2022 Pagina: 4/6
	BENESTARE FUNZIONALE		

MODULO B

Denominazione del bene	RETROFIT SISTEMA C3G OBSOLETO				
Stabilimento utilizzatore	STELLANTIS (Pratola Serra Plant)				
N° Richiesta Acquisto	AI50013067				
N° ordine	11490525	del	07-12-2021		
Costruttore del bene	REM				
Indirizzo Costruttore	VIA FERRUCCIA 16/A	Località	PATRICA (FR)		
Elemento lavorato	ALBERO MOTORE				
Tipo elemento	TUTTI	Matricola elemento		Disegno elemento	
Unità operativa		Colonna		Targa	

MANUFACTURING ENGINEERING	
PROCESS MANAGER	PROCESS ENGINEER

ANOMALIE PRIMARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare funzionale						
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev. Eff.	Resp. Intervento	Verifica Data Firma
	1.					
	2.					
	3.					
	4.					
	5.					
	6.					
	7.					
	8.					
	9.					
	10.					

ANOMALIE SECONDARIE : Vincoli al fine del pagamento della quota legata al Benestare finale						
Ente richiedente	N°	Anomalia riscontrata	Intervento previsto	Tempistica Prev. Eff.	Resp. Intervento	Verifica Data Firma
Ente Tecnico	1.	In fase di completamento missione se l'ultimo pezzo è di scarto, non viene completato il ciclo e pertanto non viene evacuato il pallet da sopra il centratore finiti.	Verifica e modifica del software	15-10-2022	REM	
	2.	Reinserendo il portale dal fuori ingombro, dopo aver iniziato il ciclo di completamento missione, rimane l'ultimo pezzo in pinza	Verifica e modifica del software	15-10-2022	REM	
	3.	Tubo corugato con all'interno cavi di alimentazione motori da proteggere con canalina in lamiera.	Costruzione e montaggio canalina in lamiera	31-12-2022	REM	
	4.	Prevedere un corso approfondito di PLC-TIA-PORTAL	L'organizzazione del corso prevede la disponibilità dei manutentori STELLANTIS per 2 giorni	31-12-2022	REM	
	5.					
	6.					