



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
email: amministrazione@rem-motori.it
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995

AZIENDA CERTIFICATA
EN ISO 9001:2008



Spett.le

RIEM SERVICE S.R.L.
VIA PRENESTINA NUOVA, KM 8,500
00010 GALLICANO NEL LAZIO - ROMA

Preventivo n° **0992** del **24/12/2012**

Oggetto: *Riparazione motore*

| Vs. DDT: 1304 | Data Vs. DDT: 14/12/2012 | Altri Rif.: | | |
|---------------|--|-------------|---------|-------------------|
| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000011342 | MOTORE ABB 1080420911/M3BP280SMC4B N.0835-010564770 KW.102G.2842 V.400 A.240 | KW.102 | | 0835-010564770 |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | Smontaggio in tutti i suoi particolari, lavaggio ed essiccazione al forno Controllo meccanico di tutti i suoi componenti Verifica con surge-test a 3Kv. dell'avvolgimento statorico - Verifica rigidità dielettriche verso massa a 2E+1000 in DC per 1' - collaudo della gabbia rotorica, verifica delle legature delle testate degli avvolgimenti Riparazione uscite statoriche con ricostruzione uscita W-ricostruzione legature statoriche - doppio ciclo di impregnazione e cottura al forno dell'avvolgimento statorico con vernici in cl.H(180°C) Sostituzione e montaggio cuscinetti FAG 6016 MP63 gabbia in bronzo Equilibratura rotore secondo ISO Rimontaggio completo completo della macchina Collaudo con il suo inverter ***** N.B. Il Motore Presentava il giunto di accoppiamento rotto | 2000 | | 2000 |

Totale preventivo € 2.000,00 + I.V.A.

Consegna :10gg s.i. data vs. ordine
trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.B.60GG.D.F.F.M.

Validità 20gg.dalla presente

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

RIEM SERVICE S.R.L.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.