

Da: FEDERICA ARENA <service@risatti.it>
Inviato: martedì 7 luglio 2020 09:37
A: produzione@rem-motori.it
Oggetto: Re: Ticket 10812 / REM: RICHIESTA DI ASSISTENZA STRUMENTO H12/CPS
Allegati: REM 10812.pdf

Risatti Service - This refer to **Ticket 10812**

Buongiorno,

con la presente, alleghiamo preventivo di riparazione strumento e taratura (scaduta, opzionale ma consigliata).

Riporto quanto segnalatomi dal tecnico:

- Riparazione di scheda elettronica di interfaccia
- Sostituzione del pulsante TX (rotto)
- Sostituzione del sensore di temperatura (ghiera rotta)
- Revisione del variatore di tensione (ha dei punti di attrito)
- Controllo della funzionalità di tutte le prove
- Controllo della trasmissione dei dati (RS232)
- Calibrazione
- Pulizia

In attesa di riscontro, porgiamo

Cordiali Saluti

Federica Arena

Risatti Instruments s.r.l.

Via Goretta 92/N

10072 Mappano - Italy

Tel.: +39 011280289

Fax.: +039 011858027

e-mail: service@risatti.it