

STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI PRESENTI NEGLI AMBIENTI IN CUI SONO DESTINATE AD OPERARE LE IMPRESE APPALTATRICI, SUB-APPALTATRICI O I LAVORATORI AUTONOMI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE.

(da personalizzare per ogni appalto e compilare/barrare le voci d'interesse)
Impresa o lavoratore autonomo:
Impresa sub-appaltatrice:
Stabilimento\Unità Organizzativa: STELLANTIS – Giambattista Vico Plant – PRESS SHOP
Sede dello stabilimento\Unità Organizzativa: Via Ex Aeroporto s.n.c. – 80038 Pomigliano D'Arco (NA)
Ente Tecnico Richiedente: INGEGNERIA DI PRODUZIONE U.O. PRESSE
Sede delle riunioni di coordinamento per gli interventi di prevenzione e protezione: INGEGNERIA DI PRODUZIONE U.O. PRESSE
Tipologia dei lavori oggetto di appalto: VERIFICA ED EVENTUALE RIPRISTINO AZIONAMENTI E MOTORI BRUSHLESS E ASINCRONI
Area di intervento: PRESS SHOP – Giambattista Vico Plant – Pomigliano D'Arco (NA)

Approvato dal Resp. Ente: Ingegneria di produzione	Data:18/10/2021
Nome Cognome: Nunzio AMALFITANO	



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

Al fine di una più puntuale specificazione dei rapporti in atto, qui di seguito si riportano le informazioni specifiche relative a quanto in oggetto:

A. INFORMAZIONI GENERALI

Percorso autorizzato per accedere all'area dove devono essere svolti i lavori :

A1. Giorni feriali dalle 06.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì (*)

Le maestranze devono accedere allo stabilimento dall'ingresso **porta nº 1bis e porta 2** (in base alla tipologia di accesso) I veicoli in genere devono accedere allo stabilimento dall'ingresso **porta nº 1bis**

A2. Giorni festivi - prefestivi - notturni

Le maestranze devono accedere allo stabilimento dall'ingresso <u>porta nº 1bis e 2</u>
I veicoli in genere devono accedere allo stabilimento dall'ingresso <u>porta nº 1bis</u>

(indicare di volta in volta i percorsi da seguire)

L'accesso al luogo di lavoro dovrà avvenire seguendo i percorsi pedonali evidenziati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale.

A4. Norme per la viabilità

A3. Accesso al luogo di lavoro

Per le norme di viabilità nelle strade interne allo Stabilimento, attenersi a quanto evidenziato al successivo punto inerente alla circolazione dei mezzi di trasporto.

(*) Per orari diversi occorre ulteriore autorizzazione all'ingresso da parte dei propri responsabili da esibire alla Sicurezza Industriale agli ingressi.



Capannoni / aree / loc	cali ove debbono essere svolti i lavori	
□AII. 1 consegn	ato	
☐ All. 1bis cons	segnato	
☑ All. 1 non rich	iesto/non necessario	
All. 1bis non	richiesto/non necessario	
(indicare di volta in vo	olta i percorsi da seguire)	
Disponibilità di servizi	igienici, mensa, spogliatoi	
□AII. 1 consegn	ato	
☐ All. 1bis cons	segnato	
☑ All. 1 non rich	iesto/non necessario	
☑ All. 1bis non	richiesto/non necessario	
(indicare di volta in vo	olta)	
A5. NOMINATIVI I	E N° DI TELEFONO DI EMERGENZA E Sirio	E PRONTO SOCCORSO
Pronto intervento	24 ore su 24	tel. 081 196- 92222
Autorizzazioni	(taglio e saldatura)	tel. 081 196- 92434
VV.FF. ESTERNI PRI	ESIDIO DI POMIGLIANO	
Pronto intervento	24 ore su 24	tel. 115
PRESIDIO MEDICO		
Stabilimento Pomiglia	no 24 ore su 24 nei giorni lavorativi	tel. 081 196- 92555
PRESIDIO OSPEDAL	LIERO	
Ospedale "Apicella" P	Pollena Trocchia, Via Massa 1	tel. 0815314111
Ospedale "Villa dei Fi	ori" Acerra, Corso Italia 157	tel. 0813190111
EMERGENZA SANIT	ARIA - 118	tel. 12118 (telefoni interni)



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

SORVEGLIANZA AZIENDALE

Responsabile tel. 081 196- 93154

 Segreteria
 tel. 081 196- 92158/92160

 Sorveglianza ingresso 1bis
 tel. 081 196- 92878/92858

Sorveglianza ingresso 2 tel. 081 196- **92020/92927**

Sorveglianza ingresso 3 tel. 081 196- **92302**

Sorveglianza ingresso 4 tel. 081 196- **92607/92112**

Sorveglianza ingresso 5 tel. 081 196- 92941

A6. NOMINATIVI E N° DI TELEFONO DEI RESPONSABILI DEL SITO PRODUTTIVO

UNITA OPERATIVA G. VICO PRESSE:

Responsabile: MEOLI Tullio tel. 081 196- **92692** cell. 338-6884311

INGEGNERIA DI PRODUZIONE - IMPIANTI GENERALI/MANUTENZIONE :

 Resp. Ingegneria :
 AMALFITANO Nunzio
 tel. 081 196- 93040
 cell. 331-6650602

 Resp. Uff.Tecnico:
 PACINI Giuseppe
 tel. 081 196-93115
 cell. 335-1999434

PRESIDIO GESTIONE AMBIENTALE:

PGA: GUIDA Fulvio tel. 081 196- 92272 cell. 338-5350727

SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE:

Responsabile: RUSSO Stefano tel. 081 196- 93270 cell. 366-9026574



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

A7. MISURE PRELIMINARI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le zone del cantiere

Tutte le zone di cantiere devono essere segregate in base al livello di rischio del cantiere e protette sino al termine dei lavori.

Per questo cantiere:	
- Con rete di plastica a maglia di colore arancione:	
✓ non previsto	☐ previsto
-Con lamiera h. 2.00 e nylon fino ad altezza soffitto (in presenza di	scavi o comunque se si generano polveri e fumi):
✓ non previsto	□ previsto
-Con transenne, catene o nastro bianco e rosso per aree limitate e	d a basso livello di rischio:
✓ non previsto	☐ previsto (se richiesti dal ref. Stabilimento)
-Le aree recintate che possono creare difficoltà di visibilità alla circopportuni specchi parabolici:	colazione interna, devono essere provviste agli angoli di
✓ non previsto	☐ previsto
-Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposi	to di materiali della Ditta Appaltatrice /sub appaltatrice:
✓ non previsto	☐ previsto All. 1 (vedi indicazione)

Materiali di cantieri/rifiuti

Tutti i materiali di cantiere devono essere depositati ed ordinati esclusivamente all' interno delle aree autorizzate. Il materiale di scarto e/o di risulta deve essere rapidamente evacuato. I rifiuti residui dovranno essere tassativamente smaltiti nel rispetto della normativa vigente a cura dell'impresa appaltatrice.

L'accesso al cantiere

L'accesso al cantiere deve essere costantemente interdetto al personale non appartenente alla ditta. A fine giornata lavorativa l'ingresso al cantiere deve essere convenientemente precluso.

L'attrezzatura

E' assolutamente vietato l'utilizzo di materiale di ogni genere e di attrezzature di proprietà aziendale, quali: mezzi di sollevamento, di trasporto, macchinari, utensili, scale, ecc. tranne che per quelle autorizzate eccezionalmente con documenti di prestito d'uso controfirmati.

La segnaletica di cantiere

Tutte le aree di cantiere devono essere opportunamente segnalate e devono riportare l'indicazione del nome della ditta titolare e delle principali dotazioni di sicurezza da adottare.



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

I divieti e le osservanze di legge

E' tassativamente vietato, salvo diversamente concordato, accedere in luoghi ove vige il divieto di accesso al personale non autorizzato. Devono essere rispettate le precauzioni previste dalle normative di legge vigenti, nonché dalle normative interne FIAT (N° 9-69010)

☐ All. 2 consegnato

☑ All. 2 non richiesto/non necessario

La prestazione

Le ditte che prestano attività lavorativa nei periodi non produttivi devono consegnare (2 gg. prima) della data programmata per la presentazione all' Unità Operativa, l'elenco del personale preposto all' effettuazione dei lavori.

Responsabilità

Il committente declina ogni responsabilità civile e penale per eventi derivanti dal mancato rispetto degli adempimenti o comunque assimilabili ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori autonomi.

Accertamenti preventivi

Prima di effettuare lavori all'interno di cisterne, canalizzazioni, vasche, ecc., bisogna assicurarsi che all'interno non vi siano situazioni di pericolo, ad esempio vapori nocivi, gas o temperature dannose. Prima di effettuare interventi su apparecchiature elettriche assicurarsi che sia stata tolta tensione e messi in opera gli apprestamenti di sicurezza relativi (es. cartelli monitori). Prima di effettuare interventi sulle linee servomezzi assicurarsi che le relative saracinesche di intercettazione flusso siano chiuse.

Identificazione

Il personale della ditta operante nello Stabilimento deve esporre sempre il tesserino individuale con l'indicazione del nome, data assunzione e della ditta di appartenenza ed in caso di subappalto, dovrà essere indicata la relativa autorizzazione. Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

Utilizzo locali Aziendali

L'utilizzo dei servizi igienici, locali mensa, spogliatoi dovrà essere concordato preventivamente con il personale dello stabilimento, che indicherà gli eventuali locali da utilizzare e le precauzioni da prendere.

Divieto di Fumare

All'interno di tutti i Fabbricati è tassativamente **VIETATO FUMARE**, come richiamato da cartelli monitori apposti agli ingressi e nei locali (il divieto è valido anche per la cd. "sigaretta elettronica").

Divieto di assunzione bevande alcoliche

All'interno di tutti i Fabbricati è tassativamente VIETATO assumere bevande alcoliche come da disposizione aziendale.

Accesso alle passerelle aeree

E' assolutamente vietato accedere alle passerelle aeree. Nel caso si dovesse accedere per motivi di lavoro è obbligatorio attivare la procedura di messa fuori servizio delle gru

☐ All. 3 consegnato

☑ All. 3 non richiesto/non necessario



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

Lavoratori isolati o solitari

I lavoratori che si recano in luoghi isolati (es. sottopiani, tetti, lindeman etc.) devono essere sempre in coppia, mentre nel caso in cui i lavoratori sono adibiti in posti di lavoro solitari per lungo tempo devono essere sottoposti periodicamente a delle verifiche visive o tramite chiamata telefonica/radio riportando su una tabella dette verifiche. Questo vale sia per le attività diurne che notturne.

A8. CIRCOLAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

(Autovetture, mezzi di trasporto elettrici, ape, tradotte, carrelli elevatori, piattaforme mobili elettriche C.G.T., gru/mezzi di sollevamento, trattori elettrici interno/esterno, camion, biciclette, mezzi di trasporto in genere, ecc.)

E' severamente vietato l'ingresso presso tutti i fabbricati dell'Unità a tutti i mezzi con motore endotermico durante l'orario di lavoro, compreso quello straordinario.

La circolazione interna ed esterna è regolata da normale segnaletica stradale orizzontale e verticale, i mezzi devono comunque viaggiare a velocità limitata (max 6 km/h), in particolar modo nei corridoi interni delle officine.

All'interno dell'officina G.Vico PRESS SHOP è vietata la circolazione con biciclette.

Le regole di circolazione sono quelle previste dal Codice della strada. I carrelli elettrici, le piattaforme mobili e le gru sono dotate di segnale luminoso/acustico.

A9. CIRCOLAZIONE PEDONI

I pedoni devono circolare nelle apposite corsie e passaggi pedonali, evidenziati sia orizzontalmente che verticalmente.

A10. LAVORI SVOLTI PRESSO IMPIANTI E MACCHINARI

Attività aziendali con impianti / macchinari in funzione.

E' fatto divieto di manomettere o rimuovere dispositivi di sicurezza ad esempio:

- Protezioni lungo il perimetro e/o in testata presse con cancelli di accesso alle macchine con interruttori di sicurezza;
- Quadri elettrici muniti di micro di sgancio;
- Pulsanti di emergenza;
- Carter di protezione sugli ingranaggi in genere;
- Pedane sensibili, Cellule fotoelettriche, Bampers per arresto ciclo;
- Attrezzature sospese (balanger, paranchi, ecc.) muniti di funi di sicurezza;
- Altri dispositivi di sicurezza presenti.



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

Attività aziendali con impianti / macchinari fermi.

Gli impianti automatici, semiautomatici, robotizzati sono in fermata ciclo con sicurezze attivate o messi in sicurezza mediante procedura di disattivazione impianti e/o macchinari effettuata dal personale FCA. Per interventi in aree sopradescritte è obbligatorio farsi autorizzare preventivamente dai resp. FCA di riferimento ed utilizzare obbligatoriamente sistemi di Look-out e Taq-out previsti.

A11. SOTTOPIANO E TETTI

L'accesso al sottopiano/gallerie tecniche e tetti è soggetto sempre ad autorizzazione personale rilasciata dall'ufficio dell'ingegneria FCA, da rinnovare ogni giorno (ed eventualmente ad ogni cambio turno); inoltre il numero di soggetti autorizzati ad accedere a tali aree non può essere inferiore all'unità (minimo due o più lavoratori).

A12. UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E/O UTENSILI PER LA SALDATURA

E' obbligatorio richiedere l'autorizzazione ai Vigili del Fuoco Aziendali, prima di dare inizio ai lavori (tel. 92434). Inoltre è richiesta nelle immediate vicinanze <u>la disponibilità di adeguati estintori a cura della ditta appaltatrice</u>. In caso di emergenza (incendio) richiedere quanto prima possibile, l'intervento dei Vigili del Fuoco Aziendali (tel. 92222) adoperandosi per lo spegnimento dell'incendio utilizzando mezzi propri e/o di proprietà FIAT AUTO e nel caso, evacuare la zona.

A13. SEGNALETICA

E' fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alla segnaletica stradale e di sicurezza nei locali di officina e nei luoghi di lavoro nonché di eventuali avvisi o procedure esposte.

A14. ILLUMINAZIONE

Officina

L'illuminazione artificiale generale dell'officina è realizzata mediante lampade fluorescenti ed a led; le zone di lavoro sono invece dotate di illuminazione specifica. Presso le principali vie di circolazione è realizzato un impianto di illuminazione di sicurezza, di sufficiente intensità, che interviene automaticamente in caso di guasto dell'illuminazione artificiale.

Cunicoli sotterranei

L'illuminazione è di sufficiente intensità per il solo transito, mentre non ottimale per l'esecuzione di lavori. Pertanto si consiglia l'utilizzo di lampade di supporto.

Tetti dei fabbricati

Per interventi nelle ore notturne è opportuno l'utilizzo di lampade di supporto.

A15. MATERIALI PREPARATI - SOSTANZE INFIAMMABILI E/O SOGGETTI A PERICOLO DI ESPLOSIONE

Il deposito di materiale infiammabile (solventi, vernici ecc.), avviene in armadi specifici per materiali infiammabili, nei box delle manutenzione e presso le Ute. Sono inoltre presenti estintori ed idranti segnalati da apposita cartellonistica. Per attività in presenza di lamierati/sfridi è necessario rimuoverli o schermare le parti taglienti e utilizzare i D.P.I. idonei.



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

L'ingresso in Stabilimento di ag. Chimici, atti all'esecuzione delle attività di lavoro, devono essere preventivamente autorizzati dai referenti FCA.

B. Misure di Emergenza da attuare in caso di PRONTO SOCCORSO, LOTTA ANTINCENDIO, EVACUAZIONE dei lavoratori e PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO:

In ogni area è presente una planimetria con specificato il percorso da seguire in caso di emergenza per raggiungere i luoghi sicuri, nonché la posizione dei presidi antincendio previsti (estintori, idranti, ecc.). Nello Stabilimento è presente 24h un presidio di VV.FF., di Sorveglianza Industriale ed una Squadra di add. emergenze FCA:

- il N° telef. Vigili del fuoco aziendali è: 081 196- 92222 (emergenze)
- il N° telef. Sicurezza industriale è: 081 196- 92020/92927 (ingr.2 FCA SECURITY)
- il N° telef. Resp. Emergenze Press Shop G. Vico (Capo Unità) è: 338-6884311

B1. MISURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO

In caso di incendio, causato dalla ditta, durante l'esecuzione del lavoro la stessa dovrà immediatamente avvertire i Vigili del Fuoco Aziendali (Tel. **92222**) e prodigarsi con i propri mezzi (estintori) di dotazione personale e/o di proprietà Aziendale per lo spegnimento. Se in una area adiacente al luogo di lavoro vi fosse un principio di incendio la ditta dovrà avvertire i Vigili del Fuoco Aziendali ed evacuare l'area dove stava eseguendo i lavori.

B2. INFORMAZIONI SUL PRONTO SOCCORSO (infermeria, sala medica, barelle, turni sevizio, ecc.)

In tutto lo stabilimento FCA G.Vico è attiva una <u>Procedura di Emergenza Sanitaria</u>, esposta in tutti i reparti ed uffici, con i relativi riferimenti degli Addetti al primo Soccorso (nominativo e numero telefonico).

Presidi sanitari / emergenza

Nello Stabilimento è presente una Sala Medica (con dotazione di DAE-defibrillatore ed Autoambulanza) e la relativa ubicazione, con gli orari di apertura e numeri telefonici, sono evidenziate sulla planimetria allegata, da dove si può anche rilevare l'ubicazione dei punti di raccolta (nello specifico R1). Su ogni apparecchio telefonico è applicata una targhetta con indicati i numeri per le chiamate in caso di emergenza, oltre che esposti in gestione a vista in tutta l'officina. Il N° telefonico della Sala medica è: 92555

☑ All. 4 consegnato	$\hfill\square$ non richiesto/non necessario
☐ All. 4 bis consegnato	☑ non richiesto/non necessario

Da un qualsiasi telefono dello Stabilimento è possibile, in caso di emergenza, richiedere direttamente l'intervento del Soccorso Urgente 118 selezionando il nº 12118. Copia della procedura per le chiamate è affissa presso le UTE.

☑ AII. 4 consegnato



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

B3. PIANO DI EVACUAZIONE

Presso lo Stabilimento è predisposto un piano di evacuazione il cui obiettivo è di garantire, in caso di emergenza l'ordinato sfollamento delle persone dai fabbricati interessati o dell'intero Stabilimento, definendo i percorsi di fuga, le vie di uscita ed i punti di raccolta all'esterno in area sicura.

Gli eventi di emergenza considerati sono:

- Rischi di ordine pubblico (telefonate minatorie, ecc.),
- Calamità naturali (alluvioni, terremoti, eruzione vulcanica, ecc.).
- Inquinamento ambientale esterno (nube tossica, ecc.).
- Inquinamento interno (nube tossica, sversamento di liquidi, ecc.).
- Incendio.

B4. MODALITA' INIZIO/TERMINE EVACUAZIONE

In caso di evento d'emergenza e di conseguenti condizioni di pericolo evidenziate da apposito segnale acustico, il personale delle ditte esterne, seguendo l'apposita segnaletica con scritta bianca su campo verde, deve abbandonare i locali passando attraverso i percorsi di fuga predisposti che portano alle vie di uscita in luogo sicuro.

Durante l'emergenza il personale deve attenersi alle seguenti indicazioni:

- Non farsi prendere dal panico;
- Mettere in sicurezza i mezzi di lavoro (seguendo le procedure di sicurezza delle aree specifiche);
- Sfollare senza fare uso di ascensori e/o montacarichi;
- Se lungo il percorso c'è del fumo, camminare carponi in modo da rimanere sotto il fumo stesso per respirare meglio;
- Non entrare assolutamente in nessun locale, ma dirigersi direttamente all'uscita indicata;
- Non utilizzare mezzi di trasporto e non lasciarli ad ostacolo della viabilità di emergenza;
- Durante lo sfollamento raggiungere la zona di raccolta esclusivamente a piedi (R.1);
- Tutti i lavoratori che per specifiche mansioni o per utilizzo dei servizi comuni (spogliatoi, servizi igienici, ecc.) dovessero trovarsi in emergenza fuori dalla postazione di lavoro, devono raggiungere immediatamente i punti di raccolta previsti.

Una volta all'esterno, il personale evacuato si dovrà radunare nel punto di raccolta, indicato nella allegata planimetria, ed attendere disposizioni dai responsabili di area per fine emergenza.

I nominativi dei responsabili del piano e degli add. alle emergenze sono affissi nei luoghi di lavoro, con relativo riferimento telefonico.



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

B5. VIE DI USCITA

Ogni fabbricato è dotato di uscite di sicurezza verso l'esterno adeguatamente segnalate, che devono tassativamente essere sempre mantenute sgombre da materiale o altro.

☑ All. 7 consegnato

R1 come da planimetria consegnata



C. INFORMAZIONI SPECIFICHE

Tipologia produttiva svolta nella zona dei lavori (gruppo integrato/area):

STAMPAGGIO LAMIERA

Relativi orari per turno di lavoro:

1° T (6,00 ÷ 14,00)	2° T (14,00 ÷ 22,00)	3° T (22,00 ÷ 6,00)	Centrale (8,00 ÷ 17,00)
n° operai : 120	n° operai : 120	n° operai : 110	n° operai : 10

Eventuale contemporanea presenza (nella s autonomi anche in via occasionale	tessa zona dei lavori) di altre Imprese appaltatrici, sub appaltatrici o lavoratori
✓ non prevista	☐ prevista (valutare caso per caso con Ref. Stabilimento)
Planimetria reti fognarie	
✓ non prevista	□ prevista (vedi All)



• Planimetria reti distribuzione gas (metano, ace	etilene, propano, ecc.)
☑ non prevista	☐ prevista (vedi Piano di Emergenza)
Planimetria reti acqua surriscaldata/vapore (al	Ita pressione, bassa pressione, ecc.)
☑ non prevista	□ prevista (vedi All)
Planimetria reti distribuzione acqua (potabile,	industriale, antincendio, ecc.)
☑ non prevista	prevista (vedi All)
Planimetria reti distribuzione aria compressa (6 bar; 10 bar, ecc.)
☑ non prevista	prevista (vedi All)
Planimetria reti distribuzione liquidi pericolosi	(oli, ecc.)
☑ non prevista	☐ prevista (vedi Piano di Emergenza)
Impianti pericolosi che devono essere eserciti	durante i lavori oggetto di appalto
☑ non previsti	□ previsti (vedi All)
Rischi da impianti ed attrezzature di Stabilimo di appalto:	ento/fabbrica/Unità organizzativa funzionanti durante l'attività oggetto
☑ non previsti (lavori da svolgersi con impian	to fermo)
Zone, macchine o impianti per le quali devonc	essere adottati sistemi, procedure e misure di protezioni particolari:
☑ non previste	☐ previste (vedi All.9 e All.9 bis)
Zone ad accesso controllato per le quali è nec	cessaria un'autorizzazione scritta del committente:
☑ non previste	☐ previste (accesso previa autorizzazione Ref. Stabilimento)
Rischio elettrico (lavori su linee di distribuzione	e energia elettrica):
✓ non previsto	previsto (vedi All)



Planimetria rete interrata/sotto traccia	Alta tensione e Bassa tensione:
✓ non prevista	prevista (vedi All)
Per casi in cui si renda necessario interven fuori servizio al Servizio Impianti Generali (te	ire su linee di distribuzione (blindo sbarra, ecc.) è obbligatorio richiedere il l. 92313).
Rischio di scariche elettriche e scoppi	
☑ non previsto	☐ previsto
Utilizzare le protezioni antinfortunistiche. Ese Impianti Generali (tel. 92313)	eguire interventi con reti fuori servizio richiedendo l'autorizzazione al Servizio
Planimetria linee aeree a conduttori n	udi:
✓ non prevista	prevista (vedi All)
Planimetria rete distribuzione elettrica	interna ed esterna:
☑ non prevista	□ prevista (vedi All)
Punti di alimentazione elettrica media	nte presa/spina o installazione quadri di cantiere per eventuali derivazioni:
✓ non previsti	☐ previsti (su indicazione\autorizzazione del Ref. di Stab.)
Planimetria distribuzione rete telefonione	ca interna ed esterna:
☑ non prevista	□ prevista (vedi All)
Planimetria aree protette contro le sca	ariche atmosferiche:
☑ non prevista	☐ prevista (vedi All)
Rischi di natura termica:	
✓ non previsti	previsti (vedi All)
Rischio di incendio:	
☑ non previsto	☐ previsto (vedi Pag. 02 par. A.5)



Carichi sospesi su gru a ponte, trasportatori aerei o	altri apparecchi:
☑ non previsti	☐ previsti (inizio attività da autorizzare – vedi Ref. Stab.)
 Rischi di caduta per lavori in altezza: 	
✓ non previsti	☐ previsti (accesso previa autorizzazione del Ref. di Stab.)
tenuto obbligatoriamente a farsi autorizzare preventivam. DPI previsti per tali attività, quali caschetti, cinture di sicure scorrevole a cavo di acciaio appositamente teso. Sono v camminamenti, in caso di necessita diverse, si dovranno	tetto dei fabbricati, carri ponte e per qualsiasi attività in quota e' pente dal personale FCA preposto ed è obbligatorio utilizzare i ezza, con bretelle collegate a funi di trattenuta e mediante anello ietati gli spostamenti o la permanenza al di fuori degli appositi predisporre preventivamente idonei apprestamenti di sicurezza. Il a dovuta segnaletica e cartellonistica. L'utilizzo di eventuali etato dal personale FCA di riferimento.
Rischi di caduta dall' alto per lavori sui tetti dei fabb	ricati:
✓ non previsti	□ previsti
	ordinari sia necessario accedere occorre rivolgersi al Servizio lindicando su lay-out tetto l'apposito accesso e il percorso.
Rischi di costrizione nelle fasi di chiusura\apertura di	delle finestre (lavori sui tetti dei fabbricati):
✓ non previsti	□ previsti
	ta autorizzazione del Servizio Impianti Generali (tel. 93040) è di apertura e chiusura delle finestre interessate alla zona
Caduta di oggetti da posizione elevata:	
✓ non prevista	☐ prevista (inizio attività da autorizzare – vedi Ref. Stab.)
Zone interessate alla movimentazione e deposito de	ei carichi con transito veicoli (carrelli elevatori ecc.)
✓ non previste	previste (attenersi ai percorsi pedonali)



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

 Rischi di instabilità/ribaltamento (es. nelle a carico,ecc.) 	aree di stoccaggio contenitori/mezzi di raccolta, dei mezzi e del loro
✓ non previsti	☐ previsti
Sostanze e preparati che possono essere pr	resenti nelle aree interessate dai lavori di cui all'appalto:
✓ non previste	☐ previste (documentazione disponibile c\o Ref. di Stab.)
Planimetria reti distribuzione liquidi combusti	ibili ed infiammabili (gasolio, vernici, solventi, diluenti, ecc.)
✓ non prevista	☐ prevista (vedi Piano di Emergenza)
Impianti /processi, presenti nelle aree intere delle vigenti normative sulla Protezione da	essate dai lavori di cui all'appalto, che determinano zone 0,1,2 ai sens Atmosfere Esplosive:
✓ non previsti	☐ previsti (fare eventuale riferimento alla documentazione presente nell'archivio c\o lo Stabilimento)
 Agenti chimici, fisici, biologici e monitoraggi a Agenti chimici: 	ambientali:
✓ non presenti	☐ se presenti (fare eventualmente riferimento alla documentazione presente nell'archivio c\o lo stabilimento
Se presenti: IL RISCHIO E' MODERATO : ☑ SI	□ NO
Se NO: quale misura di prevenzione e protezione b	pisogna adottare?
NOTA: L'appaltante e tutti i subappaltatori devo	no inviare preventivamente tutte le Schede Dati di Sicurezza dei

eventuali prodotti chimici da utilizzare, oggetto dell'attività di appalto.



- Agenti fisici (Rumore): (doc. presso Ref. Stal	bilimento, cartellonistica locale)	
✓ < 80 db(A) Lex,8h	,	
☑ > 80 - < 85 db(A) Lex,8h		
Informazione e formazione del personale sui rischi e si	ulle misure di protezione.	
Dpi a disposizione dei lavoratori, addestramento sull'us		
☑ > 85 db(A)Lex,8h		
Informazione e formazione del personale sui rischi e si	ulle misure di protezione.	
Obbligo uso dei D.P.I. ed addestramento sull'uso. Seg	gnaletica e perimetrazione dei luoghi.	
Presenza dei dispositivi di protezione acustica di tipo c	collettivo (pannelli acustici, silenziatori).	
Sorveglianza sanitaria prevista.	, ,	
- Agenti fisici (Vibrazioni):		
☑ non presenti	☐ se presenti (fare eventuale riferimento documentazione nell'archivio c\o lo Stabilimento)	alla
Se presenti: IL RISCHIO E' MODERATO : ☑ SI	□NO	
Se NO: quale misura di prevenzione e protezione bisc	ogna adottare?	
- Agenti biologici:		
☑ non presenti	☐ se presenti (fare eventuale riferimento documentazione nell'archivio c\o lo Stabilimento)	alla
Se presenti: IL RISCHIO E' MODERATO : 🗹 SI	□NO	
Se NO: quale misura di prevenzione e protezione bisc	ogna adottare?	



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA) • Rischi di scivolamento, inciampo, caduta di persone: ✓ non presenti presenti All'interno dell'officina è fatto obbligo di utilizzare, scarpe antinfortunistiche, con caratteristiche antiscivolo, in quanto nelle vicinanze di macchinario/impianti, vi può essere presenza di olio. Rischi di caduta di persone: ✓ non presenti presenti Nell'operare vicino a presse dotate di botole e tramoggia, la ditta appaltatrice, prima di iniziare i lavori dovrà verificare che le botole siano chiuse o provvedere a mettere in atto altre misure di sicurezza (funi d'acciaio dove attaccarsi con le cinture di sicurezza, ecc.). • Rischi di contatto con bagliori dovuti ad attività di saldatura: ☐ presenti (inizio attività da autorizzare – vedi Ref. Stab.) ☑ non presenti AREA DI MANUTENZIONE Le aree in cui si opera con utensili che provocano bagliori, scintille sono schermate con opportune paratie di protezione e segnalate con apposita cartellonistica. • Rischi di contatto con scintille\sfridi dovute ad attività di discatura\saldatura: ✓ non presenti presenti (inizio attività da autorizzare – vedi Ref. Stab.) **AREA DI SALDATURA**

Nei pressi delle aree è fatto obbligo l'uso degli occhiali specifici di protezione per tutto il personale presente ed operante. Le aree sono indicate con apposita cartellonistica. Ogni attrezzatura è dotata di idoneo impianto di aspirazione fumi.

presenti (inizio attività da autorizzare – vedi Ref. Stab.)

Rischi di contatto/inalazione polveri dovuti ad attività di discatura

✓ non presenti



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

AREE DI REVISIONE

E' fatto obbligo l'uso degli occhiali specifici di protezione per tutto il personale presente ed operante. Le aree sono indicate con apposita cartellonistica. Ogni attrezzatura è dotata di idoneo impianto di aspirazione.

	 Accessi previsti da utilizzare per raggiungere le 	posizioni di lavoro in quota (>2mt)
	✓ non previsti	☐ previsti (previa autorizzazione Ref. Stabilimento)
	Tetti/solette ecc. non portanti	
	☑ non previsti	□ previsti
	Tetti/solette ecc. portanti	
	✓ non previsti	☐ previsti (previa autorizzazione Ref. Stabilimento)
	Situazioni che possono comportare rischi di sepp	ellimento/annegamento
	☑ non previsti	previsti (vedi All)
	Zone di stoccaggio di eventuali rifiuti	
	☑ non previsti	□ previsti (vedi All)
		PI) prescritti in relazione alle caratteristiche dei processi tecnologici i dipendenti delle imprese appaltatrici, sub-appaltatrici o lavoratori aggio, ecc.)
	☐ non previsti	☑ previsti (vedi segnaletica di sicurezza in loco)
D.	CASO IN CUI SIA CONCESSA IN USO NEGLI DI VIDEOTERMINALE	UFFICI UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON IMPIEGO
	☑ non prevista	□ prevista
	Scrivania	
	✓ non previsti	previsti (vedi All.2)
	Sedile di lavoro	
	✓ non previsto	□ previsto (vedi All.2)



Videoterminale	
✓ non previsto	☐ previsto (vedi All.2)
Tastiera	
☑ non prevista	☐ prevista (vedi All.2)
Dock Station	
☑ non prevista	☐ prevista (vedi All.2)
Poggiapiedi	
☑ non previsto	☐ previsto (vedi All.2)
Portadocumenti	
☑ non previsto	☐ previsto (vedi All.2)
Stampante	
☑ non prevista	☐ prevista (vedi All.2)
 Fotocopiatrice 	
☑ non prevista	☐ prevista (vedi All.2)
• Scanner	
☑ non previsto	☐ previsto (vedi All.2)
• Fax	
☑ non previsto	☐ previsto (vedi All.2)
Punti di alimentazione elettrica mediante presa a spi	ina per PC portatili
✓ non previsti	□ previsti (vedi All.2)



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

• Altro		(specificare)
✓ non previsto	previsto (vedi All.2)	

E. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Altre informazioni che l'Ente aziendale che commissiona i lavori per il tramite del proprio incaricato ritiene opportuno fornire alle ditte appaltatrici, sub-appaltatrici o ai lavoratori autonomi

EMERGENZA COVID19

Stante la diffusione del Coronavirus 2019 (Sars Cov 2), si informa che, a scopo precauzionale:

L'INGRESSO AI SITI DI FCA NON E' CONSENTITO A COLORO CHE

- 1. abbiano avuto contatti con soggetti sospetti o confermati di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'accesso programmato nel sito FCA;
- 2. presentino sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie;
- 3. non sono disponibili a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea.

È fatto obbligo a chiunque dovesse ricadere in uno dei casi sopra riportati di NON ACCEDERE nel sito FCA quindi di prendere contatti con la sua persona di riferimento aziendale per valutare la situazione.

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

Tutte le persone in ingresso verranno sottoposte al rilevamento automatico della temperatura corporea tramite apposite tecnologie con screening digitale senza alcuna registrazione di dati.

Qualora l'attività sia invece svolta da personale autorizzato, questo provvederà esclusivamente alla misurazione della temperatura, anche in tal caso senza alcuna registrazione di dati.

A richiesta della persona interessata, a cui non è stato consentito l'accesso, sarà rilasciata la

"Dichiarazione di inibizione all'accesso al sito di FCA".

ALTRI OBBLIGHI

- 1. All'interno del sito FCA è fatto obbligo di indossare sempre la MASCHERINA protettiva
- 2. E' fatto obbligo di evitare ogni contatto diretto tra le persone rispettando sempre la distanza di almeno 1 metro ed evitando di creare assembramenti
- 3. E' fatto obbligo di rispettare tutte le indicazioni previste nel sito e indicate nelle locandine apposte nelle varie aree.

In caso di dubbi o richieste di chiarimenti o informazioni fare riferimento al vostro referente aziendale.



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

NORME COMPORTAMENTALI IN CAMPO AMBIENTALE

Lo stabilimento G. Vico Presse, al fine di rispettare le disposizioni contenute nella Norma Internazionale UNI EN ISO 14001: 2004, a cui ha aderito volontariamente, chiede a tutti i fornitori operanti anche temporaneamente all'interno del sito, di prestare la massima attenzione ai risvolti ambientali derivanti dalle proprie attività e pertanto di attenersi alle prescrizioni legislative vigenti in campo ambientale ed alle disposizioni riportate di seguito.

Nel caso in cui si verificassero anomalie o scostamenti da tali disposizioni, i fornitori sono tenuti ad avvertire immediatamente l'Ente/Società committente il quale provvederà ad informare Impianti Generali Stampaggio (tel. 93040 - 93115).

Nel caso in cui fossero necessarie ulteriori informazioni relative al Sistema di Gestione Ambientale, la documentazione è disponibile presso Impianti Generali di Stampaggio (tel. 93040 - 93115).

EMISSIONI IN ATMOSFERA (esempio: fumi da attività di saldatura, ecc.)

Il Fornitore è tenuto a informare l'Ente/Società Committente circa la tipologia di emissioni eventualmente generate nel corso della attività prevista.

L'Ente/Società Committente, a sua volta, si occupa di comunicare preventivamente ad Impianti Generali Stampaggio (tel. 93040 - 93115) la tipologia di emissioni, al fine di garantire che tali attività non comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni esistenti autorizzate.

SCARICHI IDRICI (tombini fognatura nera e bianca)

Il Fornitore non deve tassativamente scaricare alcun tipo di refluo nella rete fognaria di Stabilimento.

PRODOTTI CHIMICI (esempio: solventi, oli, sgrassanti, detergenti, grassi, gas tecnici)

I prodotti chimici utilizzati dal Fornitore devono essere accompagnati da Schede dei Dati di Sicurezza aggiornate e contenuti in imballi etichettati.

(descrizione prodotto e simboli/frasi di rischio, ove presenti).

SUOLO E SOTTOSUOLO

Il Fornitore dovrà porre la massima attenzione per prevenire eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti sul suolo, ad esempio durante le operazioni di movimentazione e di carico/scarico.

Nel caso in cui si verificassero sversamenti i fornitori sono tenuti ad arginarli come possibile in modo da limitare il rischio di inquinamento del suolo ed avvertire tempestivamente l'Ente/Società Committente.

A sua volta l'Ente / Società Committente avvertirà tempestivamente PGA / Impianti Generali Stampaggio (tel. 93040 - 93115) al fine di gestire correttamente l'emergenza.

RIFIUTI (esempio: stracci sporchi, latte vernice, rottami ferrosi, macerie, guanti sporchi, bottigliette, lattine bibite, ecc.)

Il fornitore è tenuto a segnalare i rifiuti che prevede di generare dalle proprie attività all'Ente / Società Committente al fine di una corretta gestione degli stessi.



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

In ogni caso:

- È vietato depositare anche temporaneamente i rifiuti in aree non autorizzate.
- I rifiuti derivanti da attività dei fornitori ma smaltiti da G. Vico Presse, devono essere differenziati secondo le
 modalità di raccolta stabilite dallo Stabilimento stesso. Qualora il fornitore generasse una tipologia di rifiuti non
 facilmente classificabile è tenuto a segnalarlo, in modo che il PGA (Presidio di Gestione Ambientale) o
 l'Ente/Società committente possa provvedere affinché lo stoccaggio e smaltimento degli stessi avvenga in maniera
 corretta.
- Occorre porre la massima attenzione affinché qualsiasi rifiuto non venga anche accidentalmente sversato sul suolo e sottosuolo o, per rifiuti liquidi, all'interno dei tombini delle reti fognarie dello stabilimento.
- I rifiuti prodotti devono essere raccolti secondo quanto prescritto dalla legislazione vigente.

Nel rispetto della Procedura Operativa FCA EEPO 4.4.6.-09/3 del 16/07/2012.

INFORMAZIONI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Il fabbricato Press Shop G.Vico presenta un rischio amianto irrilevante, in quanto non risultano presenti manufatti contenente amianto con rischio di esposizione ai lavoratori. In alcune coibentazioni flange degli Aerotermi (posizionati sotto-tetto ad una altezza da pavimento di officina di circa 16-18 metri) ben contenute ed isolate, con materiale contenente amianto, sono evidenziate da apposita etichetta recante la lettera "a" di colore bianco su fondo nero, e si richiama all'attenzione in relazione al rischio che tale materiale può costituire per la salute, pertanto in tali luoghi non devono essere effettuati interventi di alcun tipo. Nell'eventualità si riscontrassero danneggiamenti del suddetto materiale di coibentazione, occorre dare immediata segnalazione al Servizio Impianti Generali di Unità, al RSPP ed al C. Unità (tel. 93040 – 93270 - 92692) che provvederanno agli interventi necessari. Si informa, infine, che vengono effettuati annualmente campionamenti ambientali e controlli dello stato di conservazione degli stessi con esiti di Rischio IRRILEVANTE.

NB: qualora sia necessario, utilizzare la piattaforma mobile elevabile, c'è bisogno della verifica della documentazione del mezzo (verifica periodica in corso di validità) ed utilizzo di idonei DPI (imbracatura anticaduta, elmetto, guanti, scarpe, ecc.).

LA SEGNALETICA DI SICUREZZA e/o DI SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO (D.Lgs. 81/08 – Titolo V)

Nei luoghi di lavoro viene utilizzata la segnaletica per informare rapidamente i lavoratori delle possibili condizioni di pericolo, dei divieti e dei comportamenti da adottare.

I segnali forniscono una INDICAZIONE o una PRESCRIZIONE concernente la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro utilizzando un cartello, un colore, un segnale luminoso e/o acustico, nonché una comunicazione verbale e/o gestuale.

A seconda della indicazione, la segnaletica può essere:

- ♥ di DIVIETO di comportamenti pericolosi;
- 🔖 di AVVERTIMENTO della presenza di un rischio o di un pericolo;
- b di OBBLIGO di assumere comportamenti idonei per la tutela della propria integrità;
- 🔖 di INDICAZIONE per il <u>salvataggio, il soccorso e l'evacuazione di emergenza;</u>
- **di Prevenzione incendi**:
- by di SEGNALAZIONE delle vie di circolazione.



COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
Pittogramma nero su fondo bianco; banda rossa.	Rotonda	DIVIETO	VIETA un comportamento pericoloso
Pittogramma bianco su fondo rosso	Quadrata o rettangolare	Attrezzature antincendio	Identificazione ed ubicazione delle attrezzature antincendio; ALLARME antincendio
Rosso su sfondo giallo	IN CASO DI INCENDIO NON USARE L'ASCENSORE USARE LE SCALE	Pericolo - allarme	Arresto di emergenza, stop, arresto
Giallo-arancio o giallo con banda nera	Triangolare	AVVERTIMENTO	Richiama l'attenzione sulla presenza di un rischio o di un pericolo
Pittogramma bianco s sfondo azzurro	su D	PRESCRIZIONE	PRESCRIVE un determinato comportamento e l'OBBLIGO di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Pittogramma	o rettangolare	Indicazioni di salvataggio, soccorso; presidi di sicurezza	INDICA le uscite di emergenza, luoghi sicuri, mezzi di soccorso o di salvataggio.
COLORE	FORMA	SIGNIFICATO ÷ SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI DEGLI ATTEGGIAMENTI PERICOLOSI
	FORME ÷ COLORI parcheggio	Segnale di INFORMAZIONE	FORNISCE ulteriori e diverse informazioni rispetto a quelle evidenziate ai punti procedenti
Giallo nero	alternando	Segnalazione di ostacoli e punti di pericolo nelle vie di circolazione	Segnalazione di rischi di urti contro ostacoli, caduta di oggetti entro perimetri determinati
,	traffico all'interno dell'a	·	Integrale applicazione della segnaletica prevista dalla Legislazione relativa al traffico stradale



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

CARTELLI DI DIVIETO

Caratteristiche intrinseche:

forma: rotonda

colore: pittogramma nero su fondo bianco;

bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra inclinata di 45°) rossi;

Il colore rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello

Esempi di segnaletica verticale:















STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma: quadrata o rettangolare
- · colore: pittogramma bianco su fondo verde.

Il colore verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:

Direzione da seguire

















Consentono di individuare e raggiungere velocemente i percorsi, le uscite, le attrezzature di emergenza predisposte a tal fine















CARTELLI DI IDENTIFICAZIONE PRESIDI ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma: guadrata o rettangolare
- · colore: pittogramma bianco su fondo rosso;

Il colore rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello.

Esempi di segnaletica verticale:



















STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

SEGNALETICA STRADALE (CODICE DELLA STRADA)

La segnaletica stradale, verticale ed orizzontale, viene regolarmente utilizzata all'interno delle fabbriche e dei posti di lavoro ed ha lo scopo di "regolamentare il traffico interno".


















- Esempio di segnali luminosi:







STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

PREPARATI CHIMICI PERICOLOSI


La vigente normativa considera "**pericolosi**" le sostanze e i preparati corrispondenti e classificati secondo le seguenti categorie, a cui corrispondono i seguenti simboli:







Esempio di Etichettatura applicata dal Fabbricante del prodotto (da redigere nella lingua del paese di commercializzazione ed uso)





STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

SEGNALETICA APPLICATA SULLE TUBAZIONI:

SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE DELLE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CONVOGLIANTI FLUIDI - UNI 5634 ed. 10/97

Colori distintivi di base	Significato
Verde	Acqua
Grigio argento	Vapore e acqua surriscaldata
Marrone	Oli minerali - Liquidi combustibili e/o infiammabili
Giallo ocra	Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa aria)
Arancione	Acidi
Violetto chiaro	Alcali
Azzurro chiaro	Aria
Nero	Altri fluidi
Rosso	Estinzione incendi
Bianco	Comburenti
Giallo + denominazione fluido + simbolo pericolo + direzione di flusso.	Fluidi pericolosi



Modalità di applicazione:

E' lasciata facoltà di apporre il colore distintivo di base o su tutta la tubazione o a bande (fascie o riquadri colorati) aventi la larghezza minima in funzione del diametro della tubazione e dalla posizione dalla quale deve essere visibile, comunque non inferiore di 230 mm

Direzione del flusso del fluido:

quando è necessario conoscere il senso di flusso del fluido questo deve essere indicato con frecce verniciate in bianco o nero in modo da contrastare con il colore distintivo di base.





STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

PRINCIPALI SEGNALETICHE DI SICUREZZA APPLICATE SU MACCHINE ED IMPIANTI



























STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

GESTIONE A VISTA INFORMAZIONI EMERGENZA COVID19:

COVID-19:

INSIEME SI RIPARTE

Informazione importante per dipendenti, fornitori e visitatori

Tag: 🥛

#group

#covid-19

#insiemesiriparte

Stante la diffusione del Coronavirus 2019, si informa che, a scopo precauzionale,

L'INGRESSO AI SITI DI FCA NON E' CONSENTITO A COLORO CHE:

- abbiano avuto contatti con soggetti sospetti o confermati di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'accesso programmato nel sito FCA;
- 2. presentino sintomi influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie;
- 3. non sono disponibili a sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea.

È fatto obbligo a chiunque dovesse ricadere in uno dei casi sopra riportati di NON ACCEDERE nel sito FCA quindi di prendere contatti con la sua persona di riferimento aziendale per valutare la situazione.

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA

Tutte le persone in ingresso verranno sottoposte al rilevamento automatico della temperatura corporea tramite apposite tecnologie con screening digitale senza alcuna registrazione di dati.

Qualora l'attività sia invece svolta da personale autorizzato, questo provvederà esclusivamente alla misurazione della temperatura, anche in tal caso senza alcuna registrazione di dati.

A richiesta della persona interessata, a cui non è stato consentito l'accesso, sarà rilasciata la "Dichiarazione di inibizione all'accesso al sito di FCA".

ALTRI ORRI IGHI

- 1. All'interno del sito FCA è fatto obbligo di indossare sempre la MASCHERINA protettiva
- E' fatto obbligo di evitare ogni contatto diretto tra le persone rispettando sempre la distanza di almeno 1 metro ed evitando di creare assembramenti
- E' fatto obbligo di rispettare tutte le indicazioni previste nel sito e indicate nelle locandine apposte nelle varie aree

In caso di dubbi o richieste di chiarimenti o informazioni fare riferimento al vostro referente aziendale.





STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies

G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)



POLITICA PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Stabilimento di **G.Vico**

La Direzione di Press Shop & Dies, stabilimento di G. Vico Stampaggio, considera la sicurezza e la salute sul lavoro come parte integrante della gestione aziendale nell'ambito delle proprie attività di produzione mediante lo stampaggio di particolari metallici per autovetture, dove le attività principali sono: snervatura, raddrizzatura e successiva tranciatura nei diversi formati, necessari per le operazioni di stampaggio particolari, mediante linee combinate e linee trasferte. Gli stabilimenti dal punto di vista produttivo sono suddivisi in Unità Operative ed in enti di staff e di supporto. Le Unità Operative a loro volta sono suddivise in U.T.E. (Unità Tecnologica Elementare) con compiti di gestire i volumi del mix produttivo, i mezzi di lavoro e di controllo, i costi e le risorse umane.

Nell'ottica di garantire il miglioramento continuo della gestione e delle prestazioni relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro e di attuare efficacemente un approccio preventivo, la Direzione ha deciso di implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro in conformità alle Line Guida UNI INAIL:2001 e allo standard BS OHSAS 18001:2007.

Tale Sistema è commisurato alla natura e alla rilevanza dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute sul lavoro dello stabilimento, garantisce il rispetto della legislazione e regolamentazione applicabile e degli altri requisiti a cui ha dato la propria adesione ed è focalizzato alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La responsabilità nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. Anche a tal fine vengono definiti e diffusi all'interno dell'azienda gli obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro, armonizzati con gli obiettivi generali dell'organizzazione, ed i relativi programmi di attuazione che vengono periodicamente verificati.

La Direzione mette a disposizione le risorse umane e strumentali indispensabili per attuare e controllare il Sistema e si impegna a coinvolgere ed a consultare i lavoratori anche tramite i loro rappresentanti.

Il presente documento è attuato, mantenuto attivo, diffuso a tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell'organizzazione, disponibile su richiesta alle parti interessate, e periodicamente riesaminato.

Torino, 11/03/2009

La Direzione Antonio Colucci


Rev. 00

1/1



STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)


PROCEDURA DI EMERGENZA SANITARIA – AII.4





STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

PIANO DI EVACUAZIONE – AII.7





STELLANTIS - Manufacturing- Press Shop & Dies G. VICO PLANT - Pomigliano D'Arco (NA)

NOTE

Le informazioni riportate in questo documento ovviamente non tengono conto dei rischi specifici propri dell'attività dell'Impresa Appaltatrice, subappaltatrice o del lavoratore autonomo.

Si ricorda che l'appaltatore dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi.

N.B. Nell'ipotesi che insorgano problemi, situazioni nuove o diverse che dovessero emergere o manifestarsi durante l'esecuzione delle attività oggetto di appalto, tali da modificare la valutazione, tale circostanza dovrà essere prontamente segnalata dal committente all'appaltatore e viceversa, per individuare congiuntamente e condividere ulteriori misure in concreto da adottare procedendo all' aggiornamento dei documenti previsti.

Luogo: Pomigliano D'Arco (NA)	Data: 18/10/2021
Appaltante: [Nome e cognome e firma] Tullio MEOLI	Cell lul.
Incaricato Ente tecnico richiedente le att	1 Off



Per ricevuta: Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo
Impresa: nominativo ditta: A.TEC srl
[Nome e cognome e firma] nominativo resp. Ditta
Per ricevuta:
Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo
Impresa: nominativo ditta: FCP INDUSTRIALE srl
[Nome e cognome e firma] nominativo resp. Ditta
Per ricevuta:
Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo
Impresa: nominativo ditta: MERIELETTRA2 srl
[Nome e cognome e firma] nominativo resp. Ditta
Per ricevuta:
Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo
Impresa: nominativo ditta: R.E.M. srl
[Nome e cognome e firma] nominativo resp. Ditta
Per ricevuta:
Incaricato Ditta Appaltatrice/ditta sub-appaltatrice/lavoratore autonomo
Impresa: nominativo ditta:
[Nome e cognome e firma] nominativo resp. Ditta