


# SUPERMALTA REFRATTARIA



RESISTENZA  
AL CALORE



INDURIMENTO  
IN 8 ORE



LAVORABILITA' 1 ORA



RESISTENZA  
MECCANICA



INDURISCE A BASSE  
TEMPERATURE




NON TEME L'ACQUA  
DOPO LA PRESA


## ISTRUZIONI PER L'USO




Mettere in un recipiente 2,5 litri d'acqua ogni 10 kg. di REFRAX, versare lentamente e mescolare fino ad ottenere un impasto plastico



Bagnare d'acqua con una spugna o spruzzare direttamente sulle parti da unire.



Applicare il REFRAX spalmandolo omogeneamente con almeno 1 cm. di spessore e poi mettere a contatto le parti da unire



A lavoro ultimato tenere bagnate le parti trattate per alcune ore per dar modo al REFRAX di far presa omogenea su tutte le parti

**SI CONSIGLIA DI PREPARARE PICCOLI QUANTITATIVI DI REFRAX PER VOLTA, SUFFICIENTI AL CONSUMO DI UNA ORA**

# REFRAX

é un prodotto