

12

Asses + 33 + 45
140,080
130,020

193/172
S. Fortunato

07/2014

12 SPAZZOLE EG 389 R. 16+16 X 32 X 50

1. CUSCINETTO NU 228 E GABBA BROW 20
11 6226 C3

PULIZIA PORTA SPAZZOLE

REVISIONE INDORE PROVE + EQUILIBRAZIONE
STATORE "

16 RONDELE SINGOLATE 220
11 1. 2. 12

13
230,060
230,055
230,055
230,060
250,020
250,020
250,040
250,040
250,040

ARMAT. H. A. 46
ECO, " 782
ARM. ECO, " 1000
INDOITO " 68

29 sw

ECO. ARM. 1999
MAA, 2K

14
195/170

ECO. 800
ARM. 500

SISTEMAZIONE ASSE BOUE CHUVA RIVULTO
DA TACCHIADE E CUSCINETTO SU ASSE

16 SPAZZOLE 5X1 D 442/1105 / 40+10 X 32 X 42

6242 22 C3 - 6248 22 C3
SPESORE A TOLLA UH LATO COLLETTORIE

GIUNTO TACHIMETRICA ROTTO

BONBE TERMICHE SU CUSCINETTI A. O. L. S

KA 1,048 X 6 TERMICHE

KA 462 KTY 84

ISOLAMENTO VERSO MASHA 002

TRA FAGS 000

HOLLE VANO LATO GIUNTO

INTENUE SORFENUS

80,015 -
80,015 VENTOLA
80,020
80,020

GIUNTO 80,000
80,020