

12

MARTEDI
TUESDAY
MARDI
DIENSTAG
MARTES

04-04-2000
C G E

GENNAIO
L M G V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

s. Modesto
s.w. 2 12-353

8 Hote ~~60~~ cave 4 poli

9 Passo 14 d. nato (505)

10 Sire 9-10-9-10-9-10

11 Sed. 3 filie 160 + 160 1.50

12 Colloquente: 4 Vie A

13 Hote C G E Tipo 315 H 4

14 KW 132 CV 180

15 N° 280630001 - GRI 1480

16 Volts 500 A

FEBBRAIO
L M G V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

59
FHA
11-04-2000

SOFFIANTE

8 Hote SIEMENS N°E HZ100440300936

9 Volts 400 Δ AMP. 7.8 - GRI 2835

10 KW 4 HZ 50 - Volts 380 Δ AMP. 8.1

11 Hote 24 core 2 Pol.

12 Passo 10-12

13 Sire 59

14 Sed. d. 80

15 Colloquente: normal

16

17

MERCOLEDI
WEDNESDAY
MERCREDI
MITTWOCCH
MIÉRCOLES

13

s. Ilario
s.w. 2 13-352

GENNAIO
JANUARY
JANVIER
ENERO

04-04-2000 - 2-23196

14

s. Felice
s.w. 2 14-351

GENNAIO
JANUARY
JANVIER
JANUAR
ENERO

GIOVEDÌ
THURSDAY
JEUDI
DONNERSTAG
JUEVES

NOVOLEGANO

GENNAIO.						
L	M	G	V	S	D	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Hofe ANSALEO TIPO PH 400 LY/6

N. 3238 COL. B1C408348000

GR 880 KW 325

Hofe X2CAVE 6 Pol

Passo 10 d. Strato

Spirine 5-6-5-6

Ser 8 fu da 1.80 (6 VIE)

Collegamenti 6 Vie

Vols 380 Δ AHP 632

Spirine 5-6 - Passo 10 d. Strato

FEBBRAIO						
L	M	G	V	S	D	
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Wilson

13-04-2000

VENERDÌ
FRIDAY
VENDREDI
FREITAG
VIERNES

GENNAIO
JANUARY
JANVIER
JANUAR
ENERO

s. Mauro
s.w. 2 15-350

15

Hofe 24 cone 6 Pol

Passo 5 distinnuati

Spirine 186

Ser. p 35

Blank lines for handwriting practice.