


INDOTTO 20 CAVI 80 LAMBER

$$\phi = 0,85$$

PASSO 11

SPINER 4 Metodi di 6 spine (24 met con)

ANTIONANO



LA 3 di sotto ^{VA} di tutte le cave di sopra
sopra si stringe quella in segno va estesa
a quella prima

IRCE

PIRELLI G3L80L

KK 415 GIRI 2900 V. 440 A 12,1

V 190 A 1,5