

Motore... SICURE... Tp. C13 NPVAA B5
 KW 9,5... Gir. 2500... V. Arm. 440... A. Arm. 28... V. Ecc. 110... A. Ecc. 1,4

Indotto... 25... Cave; Collettore... 125... Lamelle

Passo... 13

Spire 32 META CAVA (1 MATASSE DA 3 SPIRE - 1 MATASSE DA 4 SPIRE)


Sezione 2 FILI DA 1,06 Ø

Pendenza sotto 60-61-62-63-64 (VERSO DX)

Pendenza sopra DOVE SEGNA UNA CAVA PRIMA. ~~60-61-62-63-64~~



DISTANZA COLLEZIONE




Motore SICHE Tp. C13M/PVAA/B5
KW 9,5 Giri 2500 V. Arm. 440 A. Arm. 28 V. Ecc. 110 A. Ecc. 1,4

Campi di ECCITAZIONE

Passo.....

Spire..... 1200

Sezione..... 1x0,71



Motore	SICME	Tp.	C13M/PVAA/B5
KW.	9,5	Giri	2500
V.Arm	440	A.Arm	98
V.Ecc	110	A.Ecc	1,4

Campi di.....COMPOUND.....

Passo.....

Spire.....24.....

Sezione.....4X1,20.....

