

1

—

2

—

3

—

4

—

5

—

6

—

7

—

8

—

9

—

10

—

11

—

12

—

13

—

14

—

15

—



16

—



17

—


18






LUBRIFICAZIONE
SCHMIERUNG
-M1
ZM12/BEW51/S10
0.18KW/0.75A



INSERIMENTO
LUBRIFICAZIONE
SCHMIERUNG EIN



LUBRIFICAZIONE
SOVRACCORRENTE DK
SCHMIERUNG-MOTOR-
SCHUTZ EINGESCHALTET



FMA

DIS. N. : 31239.80017

MACCHINA/IMPIANTO : FMA 453

DRDINE : 30.007629

ZENTRAL-
SCHMIERUNG

FUGLID
240

CAD : AUTOCAD 10

LAVORAZIONE : ALBERO MOTORE

COMMESSA :

LUBRIFICAZIONE

ARMADIO
5

SEGUE

N. FILE : F453_240

DENOMINAZIONE : TRASFERTA

ESECUTORE :

LUBRIFICAZIONE

ARMADIO
5

SEGUE

POS. ARCH.:

DATA : 20.01.1993

AGG. :

ESECUTORE :

LUBRIFICAZIONE

ARMADIO
5

SEGUE