

(

(

(

(

(

(


(

(

(

(

(



		HELLER		DATA		11.10.2013				FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN OP155.6		380V AC interruttore principale		EP05286200		■ 52862	
		Gebrüder-Heller-Straße 15		DISEGN.		AHP3VEND										+ EC1	
		72622 Nürtingen		VISTO		AHP3BLJ										F3	
				APPR.		AHP3VEND										F S.	
MODIFICA								EPLAN Electric P8 2.2						M52862		F3	
								MC20 GEN3								20	
																21	
																di	
																359	

Interruttore principale 24VDC inserito


avvertenza

Attenzione!
Sotto tensione con
l'interruttore
principale disinserito!

Alimentazione di tensione

prima dell'interr. princ
presa di servizio
illuminaz. armadio distr.


13 - 14 150 16
23 - 24 150 15
33 - 34
43 - 44




Aspirazione pronta per l'uso
Messaggio di avvertimento aspirazione


- 1 2 36.4
- 3 4 36.5
- 5 6 36.5
- 13 14 36.6

		HELLER		DATA		11.10.2015		 FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN OP155.6		Interfaccia impianto di aspirazione emulsione nebulizzata		EP05286200		* 52862	
		DISEGN.		AHPUEWD		+EC1											
		VISTO		AHPUEWJ		F3										36	
		APPR.		AHPUEWD		F3										40 di: 359	
MOD/ICA		72622 Nürtingen		APPR.		AHPUEWD		EPLAN Electric P8 2.2		MCP20 GEN13		M52862					







MODIFICA	72622 Nürtingen		EPLAN Electric P8 2.2		MC20 GEN3		
	Gebrüder-Heller-Straße 15		FIAT POWERTRAIN				
	DATA		11.10.2013				
	DISEGN		AHP3EVD				
	VISTO		AHP3BLJ				
		APPR		AHP3EVD		FIAT Group Automobiles Spa	
						ITALIEN	
						OP155.6	
						Accoppiamento azionamento asse Y	
						EP05286200	
						M52862	
						F.S.	
						63	
						di	
						359	




MODIFICA	DATA	11.10.2013	FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobiles Spa		Accoppiamento azionamento		EP05286200		M52862		359	
	DISEGNO	ANP2EWD	ITALIEN		OP155.6		asse Z1		M52862		F. S.		66	
	VISTO	ANP2BLJ												
	APPE	ANP2EWD	EPLAN ENGINE PG.2.2		MC20 GER3									




																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----




MODIFICA	HELLER		DATA	11.10.2013			FIAT Group Automobili Spa		Manipolazione dei pezzi, rilascio bloccaggio		EP05286200		+ 52862 + EC1	
	Gebrüder Heller-Strasse 15		DISEGN	AHP/EDWD			ITALIEN						+ EC1	
	72622 Nürtingen		VISTO	AHP/BLJ			OP155.6				M52862		F S	
			APPR	AHP/EDWD	EPLAN Electric P8 2.2		MCCO GEN3						F S	
													84	
													85	
													359	




MODIFICA	HELLER				FIAT POWERTRAIN				Accoppiamento azionamento				EP05286200				= L2862			
	72622 Nürtingen				EPLAN Electric P8 2.2				NC				M52862				+ EC1			
	Gebrauder-Heller-Straße 15				APPR. AHP3JEWD				OP155.6				F.5				FC			
	11.10.2013				VISTO AHP2BLJ				ITALIEN				87				88			




MODIFICA	HELLER		DATA	11.10.2013	FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobiles Spa		Presa di servizio		EP05286200		+ 52862 - ECT	
	Gebrüder Heller-Straße 15		DISEGN	AFP3EWD			ITALIEN							
		72622 Nürtingen	VISTO	AFP3BLJ			OP155.6				M52862		FG	
			APPR	AFP3EWD									F S	
													91	
													92	
													di	
													359	





MODIFICA	HELLER		DATA	11.10.2013	FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobiles Spa		illuminaz. armadio distr.		EP05286200		# 52862	
	Gebraüder-Heller-Stralbe 15		DESIGN	AHP3EWD	FIAT ITALIEN		ITALIEN						+ EC1	
	72622 Nürtingen		VISTO	AHP3BLJ	M/C20 GEN13		OP155.6				M52862		FG	
			APPR	AHP3EWD	EPLAN Electric P8 2.2								F.S.	
													92	
													93	
													di	
													359	







HELLER Gebäude-Heller-Straße 15 72622 Nürtingen		DATA 11.10.2013 DISEGN. VISTO APPR.	FIAT POWERTRAIN EPLAN Electric P8 2.2 MC20 GER3		FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN OP155.6	Alimentazione 24V DC, altoparlanti	EP05286200	= 52862 + EC1 PG F.S.		104 105 106	359
--	--	---	--	--	--	---------------------------------------	------------	--------------------------------	--	-------------------	-----



		HELLER		DATA		11.10.2013		 FIAT POWERTRAIN		FIAT Group Automobiles Spa ITALIEN		Alimentazione 24V DC, azionamenti		EP05286200		= 52862 + EC1					
		DISEGN		ANP35WD																	
		VISTO		ANP3BLJ																	
		APPR		ANP35WD																	
		72622 Nürtingen		EPLAN Electric P8 2.2		MC20 GEN3								M52862		FG		106			
MODIFICA														F.3		108		dt.		359	




Freno supplementare asse Y


Spia di stato Fa.Sirena

riserva

riserva


[illegible]

[illegible]




Controllore runtime
interno

MODIFICA	HELLER		11.10.2013			FIAT Group Automobiles Spa		Interfaccia rilevamento numero di tempi ciclo	EP05286200		a 52862 + EC1		
	Gebrüder-Heller-Strasse 15		DESIGN			ITALIEN					+ EC1		
	72622 Nürtingen		VISTO			OP155.6					FG		
			APPL	EPLAN Electric P8 2.2		MC23 GEN3			M52862		F.S.		
										124		131	
										46		359	



MODIFICA		72622 Nürtingen		DATA 11.10.2019				FIAT Group Automobiles Spa		Porta di		EP05286200		= 52862	
				DISEGN AHP3IEWD				ITALIEN		protezione zona di lavoro				+ EC1	
				VISTO AHP3BLJ				OP155.6				M52862		FG 153	
				APPR AHP3IEWD		ERIAN Electric PR 2.2		MC20 GE113						F.S. 155 di:	
														359	



MODIFICA		72622 Nürtingen		Gebrüder-Heller-Straße 15		HELLER		APPR		APR3EWD		EPLAN Electric P8 2.2		MC20 GEN3		Porta di		EP05286200		* 52862	
								VISTO		APR3ELJ										+ EC1	
								DISEGN		APR3EWD										FG	
								DATA		11.10.2013										F.S.	
																				di:	
																				155	
																				163	
																				359	