




REM\LINEA 2\ESTRATTORE DI CODA S20-C0043X\VENTILATORE\S2H\1003 SPECTRO MACCHINA 1600 HZ



Cursore Principale	X [Hz]	= 38,25	(100,000) Elect.100 Hz Electrical
	Y [mm/s]	= 3,91	(50,000) Elect.50 Hz Electrical
	X [Hz]	= Non Attivo	(24,75) Unbalance Unbalance
	Y [mm/s]	= Non Attivo	(24,75) 1.Align Misalignment
		= 1485	(49,50) 2.Align Misalignment
			(24,75) 1.Rotor DS Harmonics DS
			(49,50) 2.Rotor DS Harmonics DS
			(74,25) 3.Rotor DS Harmonics DS
			(99,00) 4.Rotor DS Harmonics DS
			(123,75) 5.Rotor DS Harmonics DS
			(24,75) 1.Rotor NDS Harmonics NDS



(49,50) 2.Rotor NDS Harmonics NDS
(74,25) 3.Rotor NDS Harmonics NDS
(99,00) 4.Rotor NDS Harmonics NDS
(77,54) BPFO 6326 M (SKF)
(120,46) BPFI 6326 M (SKF)
(108,78) RPF 6326 M (SKF)
(9,70) FTF 6326 M (SKF)
(188,55) BPFO 22224E (SKF)
(256,95) BPFI 22224E (SKF)
(155,23) RPF 22224E (SKF)
(10,47) FTF 22224E (SKF)
(202,85) BPFO 22220 (SKF)
(267,40) BPFI 22220 (SKF)
(174,24) RPF 22220 (SKF)
(10,67) FTF 22220 (SKF)
(139,84) BPFO NU326E (SKF)
(206,66) BPFI NU326E (SKF)
(123,26) RPF NU326E (SKF)
(9,90) FTF NU326E (SKF)

Data	Ora	Evento	Commento
09/04/2021	14:02:41	Misura mancante	Misura mancante.
02/04/2021	09:45:05	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1110.
25/03/2021	13:41:50	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	15:18:24	Misura mancante	Misura mancante.
24/03/2021	13:49:17	Misura mancante	Misura mancante.
23/03/2021	15:28:33	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	15:17:26	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:36:25	Misura mancante	Misura mancante.
22/03/2021	13:35:14	Misura mancante	Misura mancante.
21/10/2020	14:28:46	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2020	15:03:41	Misura mancante	Misura mancante.
09/10/2020	14:53:30	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	15:33:50	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	14:47:27	Misura mancante	Misura mancante.
08/10/2020	11:47:17	Misura mancante	Misura mancante.
14/07/2020	13:44:21	Misura mancante	Misura mancante.
18/03/2020	15:02:41	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1095.
21/02/2020	15:05:05	Misura mancante	Misura mancante.



07/02/2020	15:50:52	Misura mancante	Misura mancante.
07/02/2020	12:41:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/10/2019	15:00:49	Misura mancante	Misura mancante.
02/10/2019	12:09:43	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	15:32:56	Misura mancante	Misura mancante.
18/09/2019	10:41:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	16:05:59	Misura mancante	Misura mancante.
17/09/2019	11:52:53	Misura mancante	Misura mancante.
16/05/2019	16:39:51	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	17:14:08	Misura mancante	Misura mancante.
15/05/2019	13:56:27	Misura mancante	Misura mancante.
26/04/2018	12:44:34	Velocità di riferimento modificata.	Vecchio rif. 1485, nuovo rif. 1050.
23/04/2018	16:47:16	Misura mancante	Misura mancante.