



DUVRI

Allegato 1 a
2.04.11HSE 2

PROVE E VERIFICHE a cura del Committente e/o dell' Appaltatore

- Prove di esplosività
- Campionamenti ambientali
- Misurazione % ossigeno
- Prescrizioni Servizio di Prevenzione e Protezione
- Perlustrazione dell'area prima dell'inizio lavori a cura del responsabile tecnico committente
- Comunicazione inizio lavori tramite altoparlanti
- Comunicazione termine lavori tramite altoparlanti
- Avviso utilizzo aria respirabile (rete di distribuzione)
- Monitoraggio sostanze chimiche
- Verifica e controllo delle prescrizioni riportate nel presente documento e nel/i permesso/i di lavoro a cura del responsabile tecnico committente
- Altro: Sopralluogo a cura del responsabile Tecnico durante l'attività

N.B.

Con riferimento a quanto già individuato e prescritto ai punti precedenti, prima dell'inizio dei lavori saranno verificate ed eventualmente integrate la valutazione dei rischi e le misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

A tale scopo verranno organizzate specifiche riunioni di coordinamento e/o verranno utilizzati permessi di lavoro da allegare al presente Documento.

Data: 03/11/2016

Firma Responsabile Tecnico (committente) _____ Ing. C. Prosperi

Firma Responsabile TMPP (committente) _____ Ing. R. Mastronardi

Firma Preposto (committente) _____ Ing. R. Repole

Firma RSPP (committente) _____ Ing. L. D'Andrea

Firma Responsabile (appaltatore A) _____ A. Evangelisti

Firma Datore di Lavoro (committente) _____ Ing. S. Spinosa