



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° 0484 del 03/07/2018

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Documentazione e motore/apparato di riferimento.

Vs. DDT: 98	Data Vs. DDT: 27/06/2018	Altri Rif.:			
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore	
5000014232	MOTORE SICME Eexd 2F 112X2 CBAp/B3 1275G/min KW.9 Arm400V Ecc110v				

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Totale
Nr	1	REVISIOPNE GENERALE DEL MOTORE MEDIANTE LE SEGUENTI OPERAZIONI: SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE UMIDITA' RESIDUA VERIFICA INTEGRITA' ARMATURA E INDOTTO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA ESTRAZIONE INDOTTO E REVISIONE CON VERNICIATURA ISOLANTE IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940 PULIZIA COLLETORE E SMICATURA DELLO STESSO RICOSTRUZIONE DI 2 CAMPI DI ECCITAZIONE CON VERNICIATURA IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO REVISIONE DI 4 CAMPI ARMATURA CON VERNICIATURA IN CL H ED ESSICAZIONE AL FORNO TORNITURA E SMICATURA COLLETORE DI RAME REVISIONE AVVOLGIMENTO INDOTTO E VERNICIATURA ISOLANTE IN CL. ED ESSICAZIONE AL FORNO TORNITURA E SMICATURA COLLETORE SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO GIUNTO NJ308 E TUPV C3 SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO GIUNTO 6306 2RS C3 RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO GIUNTO CON TORNITURA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO RICONDIZIONAMENTO MORSETTIERA CON PULIZIA E SOSTITUZIONE BULLONI DI SERRAGGIO CAVI SMONTAGGIO PORTASPAZZOLE E SABBIATURA INDUSTRIALE RIMONTAGGIO PORTASPAZZOLE, VERIFICA INTEGRITA' DELLE SPAZZOLE E ASSESTAMENTO DELLE STESSE DEL TIPO	2585	2585



# R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)  
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345  
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.  
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995  
email: info@rem-motori.it  
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister  
EN ISO 9001:2008  
IQ-0310-05



Spett.le

BOSTON TAPES S.P.A.  
S.P. CELLOLE - PIEDIMONTE  
81037 SESSA AURUNCA - CE

Offerta n° **0484** del **03/07/2018**

SOSTITUZIONE PARAOLIO 40X52X7  
SOSTITUZIONE PARAOLIO 30X52X7  
VERIFICA FUNZIONALITA' ENCODER CON ESITO POSITIVO  
VERIFICA FUNZIONALITA' TACHIMETRICA CON ESITO POSITIVO  
RIMONTAGGIO TOTALE DEL MOTORE CON TUTTI I SUOI COMPONENTI  
COLLAUDO DEL MOTORE CON SURGE-TEST IN C.A. E PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA  
VERNICIATURA ESTERNA  
LA REDAZIONE DEL VERBALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO RIGUARADA ESPLICITAMENTE LE FUNZIONALITA' ELETTROMECCANICHE DEL MOTORE DI CUI NON POSSIAMO CERTIFICARE LA TIPOLOGI RISPONDENTE ALLE NORMATIVE Eexd CHE SONO STETE INIBITE ALL'ATTO DELL'APERTURA DEL MOTORE PER EFFETTUARE LA DIAGNOSI

Nr	1	QUALORA DECIDESTE DI NON RIPARARLO VI SARA' ADDEBITATO UN IMPORTO FORFETTARIO PER LA REDAZIONE DELLA DIAGNOSI	100	100
----	---	---	-----	-----

I prezzi indicati sono al netto di I.V.A.

Consegna con trasporto a vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.90GG. D.F.F.M.

Validità 30GG

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BOSTON TAPES S.P.A.

Letto, approvato e accettato.