

Burgo Group Spa

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
 Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888
 P.IVA o C.F.: 13051890153
 Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.
 Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,
 R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
 VIA FERRUCCIA, 12/B
 03010 PATRICA
 FR IT

DESTINAZIONE

VIA LEONARDO DA VINCI 67051 AVEZZANO AQ (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.
 CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	MRIGO	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	Bonifico Bancario / 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	Compreso	MOD. TRASPORTO	Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA	DDP-FCO DEST SDOG.	TRASPORTATORE	

NOTE

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
	594958	C02	REVISIONE GENERALE COMPLETA DEL MOTORE, SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI CON IDROPULITRICE	N.	1,000	2.868,0000	0,00% 0,00%	17-02-2020	2.868,00	Confermata
	124E	4020	ESSICAZIONE AL FORNO PER ELIMINAZIONE DELL'UMIDITA' RESIDUA							
			VERIFICA STATO INDOTTO E STATORE CON SURGE-TEST IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA IN C.C. VERSO MASSA							
			REVISIONE CAMPI INDUTTORI PRINCIPALI E AUSILIARI							
			ERMATURA ED ECCITAZIONE E TRATTAMENTO IMPREGANTE							
			CON ISOLANTE ED ESSICAZIONE AL FORNO							
			REVISIONE INDOTTO E VERNICIATURA CON ISOLANTE IN CLASSE H ED ESSICAZIONE AL FORNO							
			TORNITURA COLLETTORE AD ANELLI CON SMICATURA E RETTIFICA							
			CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA DELL'INDOTTO SECONDO NORME ISO 1940							
			SABBIATURA INDUSTRIALE DEL PORTASPAZZOLE							
			Nr 16 SPAZZOLE EG389P dim.(10+10)x25x44,8mm. COD.1.00.42.527.018							
			RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO COLLETTORE CON TORNERIA							
			E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO							
			RIBOCCOLATURA CALOTTA LATO OPPOSTO COLLETTORE CON TORNERIA E RETTIFICA SEDE CUSCINETTO							
			SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO COLLETTORE 6315 C4							
			SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTO LATO OPPOSTO							
			COLLETTORE NU317 ECJ C3							
			RIMONTAGGIO COMPLETO DI TUTTI I COMPONENTI							
			COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTRICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA							
			VERNICIATURA ESTERNA							
			REDAZIONE VERBALI E CERTIFICATI DI COLLAUDO							

⊙ PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE.
 TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI, DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento
2.868,00 EUR
FIRMA
COMPRATORE

Mattia Rigo

RIFERIMENTO OFFERTA N. 0008 DEL 02/01/2020.

GARANZIE :

IL FORNITORE GARANTISCE:

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBONO ASSolvere;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RISCONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
- CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI (12) MESI DALLA DATA DI CONSEGNA
- IL MATERIALE SARÀ ESEGUITO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME CE.

SARÀ CURA E RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE ESEGUIRE LE PRESTAZIONI SULLA BASE DELLA PROPRIA ESPERIENZA E SECONDO LO STATO DELL'ARTE.

LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) - T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 - D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006.

INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorato DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPESEL - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RECEPITA MEDIANTE DLS 27 GENNAIO 2010, LA FORNITURA DEVE:

- ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;
- ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITÀ (COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);
- RECARE LA MARCATURA "CE" (COME PAR.1.7.3 DELL'ALL.I DELLA DIRETTIVA).

ORDINE EMESSO DA:

Mattia Rigo

Buyer ufficio acquisti

Tel. 0444 345338

E-mail: rigo.mattia@burgo.com

INVIARE FATTURA A:

-fornitori@burgo.com se intestata a Burgo Group spa

-fatture@mosaicopapers.com se intestata a Mosaico srl

-fatture@gever.burgo.com se intestata a Gever spa

LEGENDA COLORI



Proposta Cliente Modifica Fornitore Riga confermata Riga chiusa Riga annullata

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRÀ ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETÀ:

BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

2.868,00 EUR

FIRMA

COMPRAATORE

Mattia Rigo