



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0244 del 16/04/2021

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 21050136	Data Vs. DDT: 29/03/2021	Altri Rif.:		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000015334	MOTORE SIEMENS 1RR5504-4JA60-Z N.I35047701001/2012 KW.1200 G.1484 V.6000 A.133	KW.1200		N.I35047701001/2012

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO MOTORE IN TUTTI I SUOI PARTICOLARI, VERIFICA DI OGNI PARTICOLARE PRIMA DELLA BONIFICA; BONIFICA DI TUTTI I PARTICOLARI CON LAVAGGIO ED ESSICCAZIONE AL FORNO; SCOLLEGAMENTO DEL COLLETTORE AD ANELLI E COLLAUDO CON PROVE DLA SIA DEL ROTORE CHE DELLO STATORE CON RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI PROVE DLA: INDICE DI POLARIZZAZIONE A TENSIONE APPLICATA A 2E+1000 IN DC - MISURA DEL FATTORE DI PERDITA TANGENTE DELTA ALLA TENSIONE NOMINALE MIN. - PROVA DI CAPACITA' ALLA TENSIONE NOMINALE MIN - PROVA DI RESISTENZA DI FASE RICOSTRUZIONE COLLETTORE AD ANELLI RICOSTRUZIONE USCITE AVVOLGIMENTO ROTORICO E COLLEGAMENTO COLLETTORE AD ANELLI RIPARAZIONE BANDAGGIO ROTORE E SUA RICOSTRUZIONE CON POLYGLASS CLASSE H (180°C) VERIFICA DI TUTTE LE BIETTE E DELLE LEGATURE STATORICHE DOPPIO CICLO DI IMPREGNAZIONE ED ESSICCAZIONE DEGLI AVVOLGIMENTI ROTORICI E STATORICI RIMONTAGGIO E TORNITURA COLLETTORE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI N.12 ISOLATORI IN PDFM DELLE BARRE PORTASPAZZOLE - SABBAITURA PORTASPAZZOLE E COLLEDO MOLLE PREMISPAZZOLE SOSTITUZIONE N.24 SPAZZOLE CON QUALITA' L107 CON ASSETTAMENTO DELLE STESSE EQUILIBRATURA ROTORE SECONDO NORME ISO 21940 FORNITURA E MONTAGGIO CUSCINETTO 6226 MC3 FORNITURA E MONTAGGIO CUSCINETTO 6226 MMC3J20AA C3 RIPARAZIONE SEDE CUSCINETTO SULLA CALOTTA LATO VENTILAZIONE SOSTITUZIONE COPERCHI DI ISPEZIONE IN LEXAN LAVAGGIO E COLLAUDO FASCIO TUBERIO DELLO SCAMBIATORE DI CALORE ARIA-ARIA	13900		13900



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° **0244** del **16/04/2021**

RIMONTAGGIO COMPLETO E VERNICIATURA ESTERNA
SECONDO RAL ORIGINALE
COLLAUDO A PIENDA VELOCITA' DEL MOTORE CON ANALISI
DELLA RUMOROSITA' DEI CUSCINETTI E ANALISI VIBRAZIONI IN
FFT

Totale preventivo € 13.900,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (AVEZZANO)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.