



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)
VIA PIAVE, 1
36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI

Offerta n° 0670 del 31/08/2016

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

| | | | | |
|-------------------|--|-------------------------------|---------|-------------------|
| Vs. DDT: 16050631 | Data Vs. DDT: 30/08/2016 | Altri Rif.: FORESTIERI 510961 | | |
| Id. Motore | Descrizione | Potenza | Disegni | Matr. Costruttore |
| 5000013262 | MOTORE VENTILATORE VEM132MX6-4 B5 N.101888/0085H KW.1,8/6 G.980/1460 V.380 A.4,3/13,5 | | KAESER | 101888/0085H |

Dettagli tecnici e costi preventivati.

| UM | Q.tà | Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali) | Prezzo un. | Sc. | Totale |
|----|------|---|------------|-----|--------|
| Nr | 1 | SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE AVVOLGIMENTO, VERNICIATURA ISOLANTE, PROVE E COLLAUDI ELETTRICI CON SURGE-TEST, SOSTITUZIONE CUSCINETTI | 600 | | 600 |
| Nr | 2 | 6308-2RS1/C3 | | | |
| Nr | 1 | SOSTITUZIONE VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO ALBERO DIAM.40mm. RIPARAZIONE VENTILATORE CON SALDATURE CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 VERIFICHE MECCANICHE RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA | | | |

Totale preventivo € 600,00 + I.V.A.

Consegna con trasporto a nostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BURGO GROUP S.P.A. (SORA)

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.