

Burgo Group Spa

Sede legale: Via Piave 1 36077 Altavilla Vicentina (VI) Italy
 Tel: +39 0444 396811 Fax: +39 0444 396888
 P.IVA o C.F.: 13051890153
 Capitale Sociale Euro 205.443.391,40 i.v.
 Numero di iscrizione al Registro Imprese Vicenza,
 R.E.A. Vicenza 289072 www.burgo.com

Spett.le
R.E.M. S.R.L.
 VIA FERRUCCIA, 12/B
 03010 PATRICA
 FR IT

DESTINAZIONE

VIALE SAN DOMENICO 62 03039 SORA FR (IT)

LA CONFERMA DEL PRESENTE ORDINE IMPLICA LA SUA TOTALE ACCETTAZIONE.
 CORRISPONDENZA, BOLLE DI CONSEGNA E FATTURE DOVRANNO RIPORTARE IL PRESENTE NUMERO E VOCE D'ORDINE

INSERITO DA	MRIGO	FORNITORE	82024501
VALUTA	EUR	PAGAMENTO	Bonifico Bancario / 120 gg D.F. fine mese (CP)
IMBALLO	Compreso	MOD. TRASPORTO	Vs. cura e spese compr. Assic.
RESA		TRASPORTATORE	

NOTE

Pos.	Rda	Codice	Descrizione:	U.M.	Q.ta	Prezzo Unit.	Sconti	Data Conseg.	Totale Riga	Commento
1.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE SIEMNS TIPO 100L	N.	1,000	690,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	641,70	
	102E4010		N°UD0702/70503287-38 VENTILATORE V 380 KW 3 G 2890							
2.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE SIEMNS TIPO 100L	N.	1,000	690,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	641,70	
	102E4010		N°UD0703/70516826-38 VENTILATORE V 380 KW 3 G 2890							
3.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE FIMET 315MA2 N°2319900090	N.	1,000	3.650,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	3.394,50	
	102E4020		KW160 V380 A290 G2970							
4.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS TIPO 132M	N.	1,000	750,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	697,50	
	102E4020		N°EK666599501002 KW7.5 V500 A12.1 G1400							
5.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE SEW R62DT100L4 V380 KW3 A6.7	N.	1,000	635,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	590,55	
	102E4020		G 1400							
6.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE WEG TIPO AL90S4 V380 KW1.1	N.	1,000	135,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	125,55	
	102E4020		V380 A1.6 G1380							
7.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE CEMP TIPO 80A-4 N°70826908Y07	N.	1,000	78,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	72,54	
	102E4010		KW0.55 V380 A1.6 G1380							
8.000	546566 C02		RIPARAZIONE MOTORE SSB DW036580040 N°24080302	N.	1,000	415,0000	7,00% 0,00%	14-03-2018	385,95	
	102E4600		V380 A1.8 G 0-750							

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':

BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

13.037,67 EUR

FIRMA

COMPRATORE

Mattia Rigo

9.000	546566 C02 102E4600	RIPARAZIONE POMPA FRENO CARROPONTE OSTELECTRIC	N.	1,000	1.385,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	1.288,05
10.000	546566 C02 102E4600	RIPARAZIONE MOTORE "SENZA MARCA" TIPO 100L4 N°2557080 KW2.2 V380 A4.6 G1420	N.	1,000	178,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	165,54
11.000	546566 C02 102E4020	RIPARAZIONE MOTORE ABB M2VA63A2 N°4092963J04 KW0.18 V380 G1420	N.	1,000	55,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	51,15
12.000	546566 C02 102E4020	RIPARAZIONE MOTORE MARELLI 100LA4 N°A4C1062A00017 KW2.2 V380 G1420	N.	1,000	180,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	167,40
13.000	546566 C02 102E4112	RIPARAZIONE MOTORE CANTONI TIPO 80-4B N°11145234 KW0.75 V380 G1400	N.	1,000	98,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	91,14
14.000	546566 C02 102E4112	RIPARAZIONE MOTORE SEW EURODRIVE TIPO SA67R37DR63S4 N°500103375602 KW0.12 V380 G1360	N.	1,000	625,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	581,25
15.000	546566 C02 102E4020	RIPARAZIONE MOTORE SIEMENS 56M N°UD0204052584 KW0.09 V380 G1350	N.	1,000	285,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	265,05
16.000	546566 C02 102E4000	RIPARAZIONE POMPA FLYGT N°30851831140299 V380 KW2 G1435	N.	1,000	1.780,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	1.655,40
17.000	546566 C02 102E2000	RIPARAZIONE POMPA FLYGT N°30851601520744 KW2 V380 G1435	N.	1,000	2.195,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	2.041,35
18.000	546566 C02 102E4600	RIPARAZIONE MOTRE COLTELLI N°86128	N.	1,000	195,0000	7,00%	0,00%	14-03-2018	181,35

☉ PREZZO COMPLESSIVO FISSO E INVARIABILE.

TALE IMPORTO RAPPRESENTA IL PREZZO CONTRATTUALE A CORPO FISSO ED INVARIABILE, PER QUANTO NELL'AMBITO DI FORNITURA INDICATO NELL'OFFERTA, CIOÈ NON SOGGETTO A REVISIONE PER VARIAZIONI COSTI DEI MATERIALI, DELLA MANO D'OPERA, DEL MONTAGGIO.

RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0101 DEL 06/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0102 DEL 06/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0099 DEL 06/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0105 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0106 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0107 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0108 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0109 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0047 DEL 17/01/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0111 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0112 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0113 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0114 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0115 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0116 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0117 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0118 DEL 07/02/2018
RIFERIMENTO CONSUNTIVO N. 0126 DEL 08/02/2018
ACCORDI DA INCONTRO CON SIG. SPAZIANI IL 14/03/2018.

GARANZIE :
IL FORNITORE GARANTISCE:

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRA' ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETA':
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

13.037,67 EUR

FIRMA

COMPATRATORE

Mattia Rigo

- LA CORRETTA CORRISPONDENZA DELLE OPERE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE, COSTRUTTIVE E FUNZIONALI SPECIFICATE NEI DOCUMENTI TECNICI;
- CHE I MATERIALI CHE VERRANNO IMPIEGATI NELLA COSTRUZIONE SARANNO DI PRIMA QUALITÀ, DI COSTRUZIONE SOLIDA E CONCEZIONE MODERNA, ADEGUATI AGLI STANDARD TIPICI DEL SETTORE ED ESENTI DA DIFETTI E IN OGNI CASO, ADATTI TECNOLOGICAMENTE ALLE PARTICOLARI PRESTAZIONI CUI DEBONO ASSOLVERE;
- CHE SI IMPEGNA A SOSTITUIRE O MODIFICARE A SUE COMPLETE SPESE, NESSUNA ESCLUSA, TUTTE QUELLE PARTI CHE RISULTASSERO INEFFICIENTI, INSUFFICIENTI O DIFETTOSE PER VIZIO DI MATERIALI, DI LAVORAZIONE O DI PROGETTAZIONE O PER NON APPROPRIATO IMPIEGO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DELL'IMPIANTO,
- CHE DOVRÀ ELIMINARE, CON OGNI AZIONE POSSIBILE, I DIFETTI RISCONTRATI DOPO ESSERE STATO INFORMATO DI ESSI DAL COMMITTENTE, SENZA TEMPI DI ATTESA CHE NON SIANO MOTIVATI ESCLUSIVAMENTE DA RAGIONI TECNICHE OBIETTIVAMENTE DIMOSTRABILI.
- CHE LA GARANZIA AVRÀ EFFICACIA PER LA DURATA DI (12) MESI DALLA DATA DI CONSEGNA
- IL MATERIALE SARÀ ESEGUITO NEL PIENO RISPETTO DELLE NORME CE.

LE OPERE E I MATERIALI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE NORME DI SICUREZZA VIGENTI IN ITALIA NORME CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO) - T.U. DEL 9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE - D.M. N° 37 DEL 22 GENNAIO 2008 - D.LGS N° 195 DEL 10 APRILE 2006. INOLTRE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEGLI ENTI PREPOSTI AL CONTROLLO DEI VARI IMPIANTI NELLA ZONA NELLA QUALE I LAVORI VERRANNO EFFETTUATI ED IN PARTICOLARE A QUELLE DELL'ISPettorato DEL LAVORO - ASL - VV.FF. - ISPESL - ARPA.

NEI CASI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2006/42/CE, RECEPITA MEDIANTE DLS 27 GENNAIO 2010, LA FORNITURA DEVE:


- a) ESSERE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA DIRETTIVA DI CUI SOPRA;
- b) ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA DICHIARAZIONE "CE" DI CONFORMITA' (COME DA ALL. II DELLA DIRETTIVA);
- c) RECARE LA MARCATURA "CE" (COME PAR.1.7.3 DELL'ALL.I DELLA DIRETTIVA).

ORDINE EMESSO DA:

Mattia Rigo
 Buyer ufficio acquisti
 Tel. 0444 345338
 E-mail: rigo.mattia@burgo.com

INVIARE FATTURA A:

-fornitori@burgo.com se intestata a Burgo Group spa
 -fatture@mosaicopapers.com se intestata a Mosaico srl
 -fatture@gever.burgo.com se intestata a Gever spa

LEGGENDA COLORI 

Proposta Cliente Modifica Fornitore Riga confermata Riga chiusa Riga annullata

Messaggio generato automaticamente da IUNGO.

SI CONVIENE ESPRESSAMENTE CHE IL CREDITO DERIVANTE DALLA FORNITURA NON POTRÀ ESSERE OGGETTO DI CESSIONE A TERZI O DIMANDATO ALL'INCASSO O DI DELEGAZIONE SOTTO QUALSIASI FORMA AD ECCEZIONE DELLA SOCIETÀ:
BURGO FACTOR SPA - C.SO GIULIO CESARE,268 - 10154 TORINO - TEL: +39 011/201222 FAX: +39 011/2427659

Totale Documento

13.037,67 EUR

FIRMA

COMPRAOTORE

Mattia Rigo