

Direzione Logistica Acquisti**Uffici Direzionali**

Via Luigi Buzzi, 6

15033 Casale Monferrato

Tel.(0142) 416.111

Fax (0142) 416.616

Partita IVA 01772030068

Cap.Soc.Vers.:EURO 123.636.658,80

Reg.Imp. e Cod.Fiscale 00930290044 - REA 134288

Spett.le

R.E.M. SRL**VIA FERRUCCIA, 17/B****03010 PATRICA FR****IT****Ordine n.186505 - E DV del 26/02/2013**

(Codice fornitore :20509)

Vogliate prendere nota della seguente ordinazione fatta alle condizioni generali di acquisto riportate a valere in deroga ad ogni Vostra diversa condizione o pattuizione.

Le fatture debbono essere intestate ed indirizzate a : **BUZZI UNICEM S.p.A. - Via Luigi Buzzi, 6 15033 - Casale Monferrato**Le fatture devono essere inviate mezzo posta elettronica all'indirizzo : **bu-forn@buzziunicem.it**

Importo netto	7.332,00
Divisa	EUR
Pagamento	120 GG. FINE MESE BONIFICO BANCARIO
Spedizione a carico	VOSTRO
Resa	F.CO DESTINO
Annotazioni	Rif. offerta n. 28 del 16/01/2013. Alla c.a. sig. Spaziani

Oggetto : REVISIONE MOTORE F2M350 E RIAVVOLGIMENTO VENTILATORE DI RAFFREDDO**Destinatario : Guidonia - 00012 Via per Sant'Angelo Romano 14 Guidonia (RM)**

#	articolo	art.forn.	commessa	R.d.A.	consegna	u.m.	quantità	prezzo unitario	sconti	prezzo netto
1	PRESTAZ.			EAM11803	15/03/2013	NR	1	7.800,0000	6	7.332,0000

REVISIONE MOTORE C.C. TIPO SICME C34L/CTA/B3 - 135 kW - 440 V - S/N 20930

LAVORI ESEGUITI

- Smontaggio e pulizia di tutti i particolari
- Revisione indotto con tornitura e smicatura collettore, verniciatura isolante indotto.
- Equilibratura, prove e collaudi elettrici con surge-test, controllo meccanico, sostituzione cuscinetti (di ns. fornitura)
- Ricostruzione avvolgimento n. 4 campi di eccitazione e compound
- Sistemazione campi induttori di armatura
- Verniciatura ed essiccazione al forno con vernici in classe H
- Pulizia e verifica portaspazzole e molle premispazzole
- Montaggio e assestamento delle 16 spazzole RE59W (di ns. fornitura)
- Riparazione sede cuscinetto 6316 sulla calotta lato puleggia
- Riparazione del ventilatore con ricostruzione avvolgimento statorico, verniciatura isolante
- Riparazione sede cuscinetto sulla calotta e sede cuscinetto sull'indotto, sostituzione dei cuscinetti
- Bilanciatura ventole ventilatore + costruzione asse per bilanciatura
- Riparazione asse per trasmissione tachimetrica
- Controllo interruttore aria esterno motore
- Controllo sonda aria interna
- Collaudo con surge-test a 3 kV in c.a. - prova rigidità dielettrica a 3 kV in c.c. verso massa
- Rimontaggio completo, collaudo finale e verniciatura esterna

GARANZIA

Di 12 mesi sulle parti sostituite o riparate

Qualora entro i termini di garanzia previsti si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pattuito, il Fornitore provvederà a sue spese, ad eliminare i difetti ed a venir meno le difformità pena il blocco dei pagamenti in corso.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO (AI SENSI DEL D.LGS. N. 192/2012)

Le Parti espressamente acconsentano ed approvano, ex art. 4 comma 3, D. Lgs. 231/2002, come riformulato dal D. Lgs. 192/2012, in 120 giorni la decorrenza dei termini di pagamento.

Le Parti, in relazione alle previsioni del predetto decreto stabiliscono che, dal giorno successivo alla scadenza di pagamento e senza che vi sia obbligo da parte di R.E.M. SRL alla costituzione in mora, il saggio annuale degli interessi di mora da applicarsi sia pari al 6 %.

R.E.M. SRL in relazione alla propria organizzazione imprenditoriale, alla prassi commerciale del settore e ad analoghe condizioni previste con la maggior parte dei propri fornitori, ritiene non inique le deroghe espressamente concordate con BUZZI UNICEM SPA nei precedenti punti.

CESSIONE DEL CREDITO

Il credito derivante dalle prestazioni e/o servizi di cui all'Ordine in oggetto non è cedibile.

Il Fornitore non dovrà in nessun caso cedere il credito a terzi, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente