



R.E.M. s.r.l.

Via Ferruccia, 16/A - 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775-830116 Fax 0775-839345
Cap. Soc. Euro 10.000,00 int. vers.
Cod. Fis. e P. Iva 02240470605 - CCIAA n. 138995
email: info@rem-motori.it
email: amministrazione@rem-motori.it



Dasa-Rägister
EN ISO 9001:2008
IQ-0310-05



Spett.le

BUZZI UNICEM S.P.A.
VIA LUIGI BUZZI, 6
15033 CASALE MONFERRATO - AL

Offerta n° 0253 del 27/03/2017

Oggetto:

FATTA PREMESSA CHE LE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO REGOLATE DALLE CONDIZIONI ALLEGATE ALLA PRESENTE VI RIMETTIAMO LA SEGUENTE OFFERTA:

Vs. DDT: 14	Data Vs. DDT: 22/03/2017	Altri Rif.: SINISCOLA		
Id. Motore	Descrizione	Potenza	Disegni	Matr. Costruttore
5000013573	MOTORE ASEA LA6 355LB N.6670554 KW.318 G.1400 V.440 A.768 Ve.220/110 Ae.9,7/19,4 PESO KG.2040	KW.318		6670554

Dettagli tecnici e costi preventivati.

UM	Q.tà	Descrizione interventi da eseguire (attività e/o materiali)	Prezzo un.	Sc.	Totale
Nr	1	SMONTAGGIO E PULIZIA DI TUTTI I PARTICOLARI, REVISIONE INDOTTO CON TORNITURA E SMICATURA COLLETTORE, VERNICIATURA ISOLANTE INDOTTO, CONTROLLO EQUILIBRATURA DINAMICA SECONDO NORME ISO 1940 REVISIONE STATORE CON SOSTITUZIONE CAVI DI USCITA VERIFICHE MECCANICHE SOSTITUZIONE N.20 PORTASPAZZOLE CON NUOVO TIPO RADIALE NORMALE CASSETTO 20X32 A PRESSIONE COSTANTE CON MOLLA A RICCIOLO RPCL-200320 SOSTITUZIONE N.20 SPAZZOLE EG341 (10+10)X32X50 MODIFICATE CON CORDINO ISOLATO REVISIONE DEL VENTILATORE CON SISTEMAZIONE USCITE, SOSTITUZIONE DELLA MORSETTIERA E SOSTITUZIONE FILTRO COLLAUDO CON SURGE-TEST A 3 Kv. IN C.A. - PROVA RIGIDITA' DIELETTICA A 3 Kv. IN C.C. VERSO MASSA	6530		6530
Nr	1	SOSTITUZIONE E MONTAGGIO CUSCINETTI 6320/C3 E 6324 RIMONTAGGIO COMPLETO, COLLAUDO FINALE E VERNICIATURA ESTERNA	530		530

Totale preventivo € 7.060,00 + I.V.A.

Consegna 3/4SETTIMANE LAVORATIVE DAL VS. ORDINE S.I. con trasporto a Vostro carico

Modalità di pagamento: R.D.120GG. D.F.F.M

Validità 30GG.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BUZZI UNICEM S.P.A.

Letto, approvato e accettato.

R.E.M. s.r.l.